


المواصفات القياسية العالمية لصناعات الطباعة

العداد وأحورج نويار سيحوشان

+KEIDELBERG-





## أكاديمية هايدلبرج للطباعة بالقاهرة

# المواصفات القياسية العالمية لصناعات الطباعة

د. چورج نوبار سياه ونبان مدرس بقسم الطباعة و النشر و التعليف كلية الفنون التطبيقية - جامعة البوان

رقم الإيداع: ٣٧٨٠ / ٢٠٠١

خت رعاية؛ أكاديمية هايدلبرج للطباعة بالقاهرة

و شركة يوسف علام و شركاه

طبع بدار نوبار للطباعة

#### - مقدمــة

إن العالم يتجه مع بدايات القرن الواحد والعشرين إلى الجودة والقياسية في كال شيء . وذلك عن طريق خديد وتطبيق المواصفات القياسية العالمية . والتي انتشر استخدامها في كل مجالات الحياة .

إن بيئة القرية العالمية الواحدة تتطلب لغة مشتركة موحدة يستخدمها كل الناس فى كل مكان . وذلك كطريقة أكثر كفاءة للاتصال والتواصل .

و لا شك أن فنون وصناعات الطباعة ووسائطها الختلفة. أصبحت من أسرع التقنيات والجالات تطوراً وخديثاً. وهي تؤثر على حياتنا اليومية بشكل حيوى ومباشر. وبالتالي فكان من المنطقي أن تبدأ المنظمة الدولية للمواصفات القياسية أو المنظمة العالمية للتوحيد القياسي. الأيزو ISO . وهي اختصار Internationa العالمية للتوحيد القياسي. الأيزو Standardisation Organisation Urganisation اليونانية والتي تعنى المساواة). الاهتمام بالمواصفات الخاصة بهذه الصناعة. وتخصص لها العديد من اللجان والاجتماعات. والتي توصلت حتى وقتنا الراهن إلى حوالي ٧٠ مواصفة مختلفة خاصة بكل مراحل وتفاصيل صناعات الطباعة والفنون الجرافيكية. تهدف كلها إلى زيادة سهولة وتوافق الاتصالات والتعامل بين المطابع ودور النشر ومكاتب التصميم والتجهيزات الطباعية

والتجهيزات الطباعية وإنتاج الوسائط الختلفة , وبعضها البعض. وسنحاول في هذا الكتيب إلـقاء الضـوء على بـعض هذه المواصفات ومـدى أهميتها في مجال صناعات الطباعة , مع توضيح ضرورة استخدامها لانتاج المطبوعات والوسائط الطباعية الختلفة بأعلى مستويات الجودة , وذلك في مساهمة متواضعة لتعريف المطابع العربية بهـذه المواصفات . لاسيـما مع دخـولنا عصر الجات والانفـتاح العالمي وتلاشي الحـدود بين الدول . والذي سيكون البقاء فيه للأجود والأفضل والأعلى مستوى .

### - نبذة عن المواصفات القياسية و أهميتها

تستهدف المنظمة الدولية للمواصفات القياسية والتوحيد القياسي إلى رفع المستويات القياسية ووضع الأسس والمعايير الخاصة بها ، مع التشجيع على استخدامها وتطبيقها في كل بقاط العالم .

و لهذا السبب هناك أعضاء ومثلون من كل أنحاء العالم لهذه المنظمة يقدرون بحوالى ٣٠,٠٠٠ مهندس وكيميائى وفنى وإدارى. مشتركون داخل ١٨١ لجنة تقنية فنية و٥٥١ لجنة فرعية. منبئق منها ١٢١٤ مجوعة عمل . حتى تخرج المواصفات بشكل يتلاءم مع معظم الدول والثقافات والأنظمة الموجودة على ظهر الكرة الأرضية.

ومع بداية عام ٢٠٠١ وصل عدد المواصفات القياسية الدولية الخاصة بالمنظمة الى ١٣٥٤٤ مـواصفة ، مثلة فى حوالى ٢٠٠٦٠٨ صفحة ولمعرفة مدى حجم العمل و الجهود المبذولة من قبل هذه المنظمة . نود أن نذكر أنه خلال عام ٢٠٠١ فقط تم تنظيم ١٢٢٣ إجتماع تقنى للجان و مجموعات العمل الختلفة . وذلك فى ٢٩ دولة مختلفة فى كل أنحاء العالم.

ولدى منظمة الأيزو ثلاثة أنواع من العضوية . هي :

١ عسضوية عاملة : وهي لهيئة واحدة من كل دولة . لها
 حقوق التصويت الكامل داخل خان المنظمة.

آ - عضوية مراسلة : وهى فى الغالب هيئات من بلاد لم تتطور فيها أنشطة التوحيد القياسي بالشكل الكافى بعد. هذه الهيئات لا يكون لها نشاطاً داخل اللجان الختلفة . ولكنها تظل فى إتصال دائم مع المنظمة لا سيما لمعرفة كل الأنشطة التى تهمها.

٣- عضوية إشتراك فقط: وهي خاصة بالدول ذات الإقتصاد الحدود. والتي تدفع إشتراكاً مخفضاً من أجل مواصلة الإتصال مع المنظمة وأنشتطها.

نشرت هذه المنظمة سلسلة مواصفات الأيزو ٩٠٠٠ الدولية . وهى مواصفات خاصة بإدارة الجودة وتأكيدها . وتتكون من خمسة أجزاء :

ا – مـواصـفــة الأيزو ٩٠٠٠ : وهى الدليل الذى يحــدد مـجـالات تطبيق هذه المواصفات.

ا- مـواصفـة الأبزو (٩٠٠ : وهي ختـوى على مـا يجب أن يكون
 عليه نظام الجودة في المؤسسات والشركات الانتاجية أو الخدمية .
 والتي تبدأ أعمالها بالتصميم وتنتهي بخدمة ما بعد البيع.

و تضم هذه المواصفة ١٠ عنصراً من عناصر الحودة . هي:

- مسئوليات الإدارة.
- أساسيات نظام الجودة.
  - مراجعة العقود.

- مراقبة التصميمات.
- مراقبة الوثائق والمستندات.
  - المشتريات .
  - مراقبة المشتريات.
  - تمييز المنتجات وتتبعها .
- مراقبة العمليات الإنتاجية .
  - فحص المنتجات .
- معدات الفحص والقياس والاختبار.
  - مراقبة حالة الفحص.
  - مراقبة المنتجات غير المطابقة.
    - الإجراءات التصحيحية.
- التداول والتخزين والتعبئة والتسليم.
  - سحلات الحودة .
  - -المراجعة الداخلية للجودة.
    - التدريب.
    - خدمات ما بعد البيع .
    - الأساسيات الإحصائية .
- و تظهر فى هذه المواصفة أهمية عمليات تصميم المنتجات . والتى أصبحت حيوية جداً للعملاء والمستهلكين ، الذين يريدون الحصول على منتجات خالية من العبوب والأخطاء .

٣- مواصفة الأيزو ٩٠٠١ : وهى تنضمن ما يجب أن يكون عليه نظام الجودة فى المؤسسات والشركات الإنتاجية والخدمية . والتى يقتصر نشاطها على العمليات الإنتاجية والتركيبية . دون التصميم وخدمات ما بعد البيع .

و تضم هذه المواصفة ١٨ عنصراً من عناصر الجودة . كلها مثل المواصفة السابقة . باستثناء عناصر التصميم وخدمات ما بعد البيع .

و تركــز هذه المواصفــة على استــمرارية نظم الجــودة القائمــة . وليس تطوير واستحداث نظم جودة لمنتجات جديدة .

3- مواصفة الأيزو ٩٠٠٣: وهى تنضمن تلك العناصر التى تخص الشركات التى لا ختاج إلى نظم جودة شاملة ، بسبب عدم عملها بالإنتاج أو تقديم الخدمات . حيث تقتصر أنشطتها على الفحص والتفتيش والاختبار .

و تضم هذه المواصفة ١٢ عنصراً فقط من عناصر الجودة.

 ۵- مواصفة الأيزو ٩٠٠٤؛ وهى تُعد دليلاً لتحديد كيفية إدارة الجودة. وبالتالى فهى تختلف عاماً عن المواصفات الثلاث السابقة.
 فهى مواصفة إرشادية وتوجيهية فقط.

إن هذه المواصفات القياسية، والتى تعتمد بشكل مكثف على المستندات . تعتبر مـؤشراً ودليلاً لوجـود نظام وبرنامج خاص بإدارة الجودة بالمؤسسة , ولكنها لا تقوم بتحديد ما إذا كان هذا البرنامج وإجراءاته هو الأكثر مناسبة للمؤسسة , وبالتالى فمن المكن أن

نجد مـؤسســات قد حصلـت على شهادة الأيزو . ولكـنها لا زالت لا تنتج منتجات عالية المستوى .

إن الحاجة إلى وجود مواصفات قياسية أخرى أكثر تفصيلاً. خاصة بالعمليات الإنتاجية والمنتجات نفسها. أصبحت ملحة وضرورية خلال السنوات القليلة الماضية.

و منذ عـام ١٩٨٥ ظهرت الحاجـة إلى إبجاد وتـطوير مواصـفات فنية خـاصة بتبادل المعلومـات الرقميـة بين أنظمة التـجهـيزات الطباعـية الرقـمية الملونة . وكـان ذلك خلال مؤتمـر للإقاد الدولى لفنون الجرافيك TAGA .

و من أجل عدم استهلاك واستنزاف الجهود والتكاليف والوقت في تطوير ونشر مواصفات متشابهة ومكررة وغير متوافقة . من قبل العديد من المؤسسات والإخادات والأفراد . كان لابد من توحيد تلك الجهود وتركيزها في نشر مواصفات مشتركة متوافقة تؤدى في النهاية الى سهولة التعامل وتبادل المعلومات داخل هذه الصناعات .

و بالفعل تم عـقد أول اجتمـاع فى ديسمبر ١٩٨٥ بحـضور لجنة تقنية برئاسة الدكتور توماس دان , رئيس مؤسسة DTl , لمناقشة تطوير مواصفات خاصة بتبادل المعلومات الرقمية .

و في مايو ١٩٨٦, نشرت هذه اللجنة أول مسودة قت إسم UEF لختصار User Exchange Format , وهنى خاصة بنقل وتبادل معلومات الصور الملونة بين أنظمة التجهيزات الرقحية الملونة . وتمت الموافقة عليها بعد عامين . في عام ١٩٨٨. وعرفت بإسم IT8.1-1988 اختصار IT8.1-1988 العنصار IT8.1-1988

و استمرت هذه اللجنة فى تطوير ونشـر العديد من المواصفات الأخـرى . وبحدات بعـد فـتـرة فى الـبحث عن الطـرق القـانونيـة لتنظيمها وتأسيسها وتقنينها . ولقد وافق الاقاد الحلى لتوريدات وأجهزة الطباعة بالقيام بأعمال السكرتارية الخاصة بهذه اللجنة. وذلك بعـد موافقـة المعهـد الأمريكى للتـوحيـد القياسـى بـرعاية أعمال هذه اللجنة .

و بعد انتشار وتزايد الرغبة من قبل معظم المشتغلين بصناعات الطباعة في المساهمة وتشجيع تطوير مواصفات خاصة بهذه الصناعات. تم إنشاء لجنة تقنية خاصة بها داخل المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ISO TC 130. وهي اللجنة رقم ١٣٠. باسم 1910. وولك في عام ١٩٦٩.

تهدف هذه اللجنة إلى توحيد المصطلحات. وطرق القياس والإختبارات والمواصفات الخاصة بجال الطباعة والتقنيات الجرافيكية بداية من الأصول الأولية إلى المنتجات الطباعية النهائية.

وعقد الاجتماع الأولى لهذه اللجنية بعد طول انتظار . في ع يوليو ١٩٨٩ في برلين حت رعاية المعهد الألماني للتوحيد القياسي . الذي كان بمثابة سكرتيراً للجنة نفسها . حضر هذا الاجتماع ممثلو ١٢ دولة . هي : النمسا - بلجيكا - ألمانيا - فنلندا - إيطاليا - البابان - النرويج - السعودية - السويد - سويسرا - المملكة المتحدة الرائدية (الترتيب حسب الأبجدية الإنجليزية).

- و انبثقت من هذه اللجنة عدة لجان فرعية ومجموعات عمل . هي :
- مجموعة عمل رقم (١) WGl خاصة بالتعريفات والمصطلحات.
- مجموعة عمل رقم WG2 (1) كاصة بالتجهيزات الطباعية .
- مجموعة عمل رقم (٣) WG3 خاصة بالتحكم فى عمليات التجهيزات الطباعية .
- مجموعة عمل رقم (٤) WG4 خاصة بالخامات والوسائط الطباعية .
- مجمـوعة عمل رقم (٥) WG5 خاصـة بالأرجونومـية والأمن الصناعـي.
- إلى جانب مجموعة احتياطية أخرى خاصة بالعمليات الطباعية والتجليد والتشطيب.

لاشك أن الحصول على شهادة الأيزو عملية معقدة وطويلة ومكلفة. إلا أن العائد منها على الشركات والمؤسسات لا يحصى. لا سيما من حيث خسين الجودة وزيادة الكفاءة والقدرة التنافسية. ولاشك أن تطبيق نوعى للواصفات. الأيزو ٩٠٠٠ والمواصفات النقنية الخاصة بصناعات الطباعة . تعد الحالة المثالية . حيث أن معايرة الأجهرة والمعدات والمكنات لا تكفى بمفردها. ولكن لابد من أن يصاحبها معايرة للعمليات التشغيلية وكل تفاصيلها الدقيقة . حتى تخرج المنتجات الطباعية بأعلى مستويات الجودة المكنة .

— الفصل الثاني —

عرض لأمم المواصفات القياسية في مجال صناعات الطباعة

- عرض لأهم المواصفات القياسية في مجال صناعات الطباعة يوجد بالفعل العديد من المواصفات القياسية الخاصة بالجالات الختلفة لصناعات الطباعة , والتي أسهمت كلها في خسين الجودة والإنتاجية الطباعية , نذكر من هذه المواصفات :

- مواصفات SWOP وهي اختصار

Specifications for Web Offset Publications

و هى خاصـة بطباعةالليـثو أوفست الشــريطية ذات التثـبيت الحرارى للأحبار.

- مواصفات SNAP وهي اختصار

Specifications for Non-Heatset Advertising Printing

و هي خاصة بطباعة الصحف.

- مواصفات FIRST وهي اختصار

Flexographic Image Reproduction Specifications and Tolerances
والتى نشرها الإخاد التقنى لطباعة الفلكسوجراف (FTA) في
السنوات القلبلة الماضية.

هذا إلى جانب العديد من المواصفات العالمية الدولية مثل:

- مواصفات FIPP الخاصة بالاقاد الدولي للناشرين والمطابع.

- مواصفات FOGRA الخاصة بالجودة الطباعية.

- مواصفات IFRA وهي خاصة بطباعة الصحف.

أما فى أمريكا الشمالية فلا توجد مواصفات قياسية خاصة بالمنطقة لطباعة الليثو أوفست ذات التغذية بالأفرخ . رغم وجود عدة محاولات من جانب عدة إلحادات ومؤسسات فى ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضى .

و في السنوات الـقليلة الماضيـة ثم نشـر التـطلبـات العـامـة لطباعة الليثو أوفست التجاري , باسـم GRACOL وهي اختصار

General Requirements for Commercial Offset Lithography

وهى ختوى على الأدلة الختصرة للانتاج الطباعى الليتوغرافى التى توغرافى التى توغرافى التى توغرافى التى توغرافى التى تهدف إلى خسين الاتصالات بين موفرى الختوى والمطابع . وكما يقول أعضاء اللجنة الخاصة بهذه المتطلبات . بأنها لا خاول أن ختل مكانة المواصفات العالمية.

و فيما يلى سنقدم نبذة مختصرة عن بعض هذه المواصفات القياسية:

#### - مواصفات SWOP

(Specifications for Web Offset Publications)

و هى خاصة بطباعة الليث و أوفست الشريطية. و التى أصبحت منتشرة ومستخدمة بشكل كبير فى طباعة الجالات والدوريات والكتب والكتالوجات مع بداية الستينيات الماضية.

إن تنوع الأفلام والتجارب الطباعية التى كانت تأتى إلى المطابع من قبل الناشرين والعصالاء . أدى إلى ظهور وصدوث العديد من المشاكل . وبالتالى ظهرت الحاجة الملحة إلى إيجاد وتطوير مواصفات قباسية تقوم بتوحيد خصائص هذه العناصر ومراحلها الإنتاجية .

وبالفعل اجتمعت مجموعة من الختصين والمهتمين بهذه الصناعة في نهاية عام ١٩٧٤. وقرروا دعوة العديد من ممثلي هذا التخصص من كبريات الشركات والمؤسسات الختصة . إلى إجتماع في بداية عام ١٩٧٥. وخلال الاجتماع تقرر تكوين لجنة خاصة من المتخصصين المهتمين لبحث وتطوير هذه المواصفات . وعين السيد ويليام سوليقان رئيساً لها .

و فى عــام ١٩٧٦ تم نشـر الإصــدار الأول من هذه المواصــفـات. وبعــدها تم خديثـهـا فى إصــدارات متــتاليــة. فى أعــوام ١٩٧٧. ١٩٧٨ ـ ١٩٨١ ـ ١٩٨١ ـ ١٩٨٨ ـ ١٩٩٣ ـ ١٩٩٧، وأخيراً الإصدار التاسع فى عام ١٠٠١ . وقجتمع لجنة هذه المواصفات بشكل دورى لتحديثها وتطويرها باستمرار, حتى تتواكب مع تطورات ومتطلبات الأسدواق العالمية.

ومن المتغيرات التى حدثت خلال السنوات القليلة الماضية. هى زيادة الانجاه نحو استخدام الملفات الإلكترونية الرقمية فى معظم مراحل الإنتاج الطباعى، ومن ثم كان بديهياً أن تقوم اللجنة بإدراج عناصر الإنسيابية الإنتاجية الرقمية ضمن محتويات المواصفات وتفاصيلها، وتوضيح تأثيرها على المنتجات الطباعية النهائية.

خدد هذه المواصفات المسئوليات الختلفة لكل الجهات المشتركة فى عمليات الإنتاج الطباعى . بداية من وكالات الدعاية والإعلان ودور النشر ووصولاً إلى مراكز التجهيزات الطباعية والمطابع .

- و تتضمن هذه المواصفات النقاط التالية :
  - كيفية رؤية التجارب والتصميمات.
- جهيز الملفات (المتن التراكب اللونى التسطير الشبكى الزوايا الشبكية التوازن الرمادى إزالة اللون السفلى تبديل المكون الرمادى).
  - الأفلام النهائية .
  - إنتاج وتبادل الملفات الرقمية .
- التجارب (البروڤات) الطباعية على المكنات الطباعية وخارجها.

مع أنواع الأحبار والملونات والأوراق المستخدمة . مع قديد قيم الكثافات والنمو النقطى والتباين . إلى جانب الدرجات اللونية وتسلسل طباعتها .

- بعض النقاط التي تخص طباعة الجرافيور.
- دليل لطباعـة الجالات والدوريات بتـقنيـة الليشو أوفـست الشريطية .
  - قسم خاص لنقاط مرجعية عامة .
    - تقرير المراقبة عند التطبيق.
  - المراجع والتعريفات والمطبوعات الخاصة بهذه المواصفات.

#### - مواصفات SNAP

(Specifications for Non-Heatset Advertising Printing)

وهسى خاصسة بطباعة الإعلانات والصحف بالأحبار التى لا تثبت بالحرارة. ونشرت للمرة الأولى فى عام ١٩٨٤. ثم تم قديثها في أعوام ١٩٨٧. ١٩٨٩. وأخيراً نشر إصدار عام ٢٠٠٠.

و تتضمن هذه المواصفات النقاط التالية :

- نقاط دليلية للأصول الطباعية والأفلام منفصولة الألوان (المنن كثافة الأفلام نسب النقاط الشبكية التسطيرات الشبكية التجارب الرؤية). نقاط دليلية للإنتاج الطباعى (الحبر الورق التسلسل اللونى شرائط التحكم الكثافات الحبرية نسخ الأفلام تجهيز الألواح الطباعية).
  - مناقشة للعملية الطباعية .
  - المواصفات القياسية الخاصة بالطباعة.
    - نتائج الاختبارات .
  - الملف الاختباري الرقمي الخاص بهذه المواصفات.
  - الملف الاختباري الرقمي الخاص مؤسسة GATF .
    - المراجسع .
    - تفسير لبعض المصطلحات والكلمات.

#### - مقترح مواصفات ShOPS

(Sheetfed Offset Printing Specifications)

اقترحت مؤسسة جاتف هذه المواصفات التي تعتصد على القياسات التي تم حصرها وقميعها من داخل مجموعة من المقابع . حتى تعكس المتغيرات والخصائص الطباعية الموجودة في الصناعة .

لقد صرحت المؤسسـة بأنها سوف تتم قـربتهـا لوقت معين قبل توزيعها على المطابع بهدف التأكد منها ومن أرقامها .

وسيستخدم هذه المقترحات كل من مصمحى الجرافيك الذين يقومون بتجهيز الملفات الخاصة بالطباعة , والطباعين الذين يقومون بعمليات الطباعة نفسها .

- و هناك بعيض الاختسلافات الهامة بين هذه المقترحات والمواصفات الأخرى الموجودة من قبل, نذكر منها:
- أن الأرقام الخاصة بهذه المواصفات جاءت من خلال العينات الإحصائية التى تم جمعها وقياسها من داخل مجموعة من المطابع الختارة. والتى تنتج المطبوعات عالية الجودة.
- اشراف مؤسسة جاتف عليها, وهي جهة عالمية محايدة لاتنتمي إلى أي شركات تجارية .
- سيكون هناك العديد من المشروعات البحثية المستمرة.
   والتي ستقوم بدراسة وفحص الأوجه الختلفة للجودة الطباعية

لتحقيق علاقات متبادلة وصفات قياسية دقيقة, فالهدف هو إيجاد وقديد أصغر مجموعة من المواصفات القياسية التى ستوفر القدر الأقصى من التحكم فى العمليات التشغيلية.

إن إختبار هذه المواصفات المقترحة ستحتاج إلى إجراء العديد من الاختبارات والتجارب على المكنات الطباعية خت ظروف تشغيلية مختلفة . إلى جانب إجراء التحليلات اللازمة للنتائج الطباعية الناججة .

بالإضافة إلى التجارب التي قرى داخل معامل مؤسسة جاتف نفسها . سيتم قربة واختبار هذه المواصفات داخل عدة مطابع قبارية لتتوفير الأراء والاقتراحات والتوصيات الخاصة بالمستخدمين . إلى جانب العينات المطبوعة . لمعامل المؤسسة من الحقل التطبيقي الواقعي .

كـما سـتـجرى الاخـتـبـارات اللازمة على أنـواع الورق والأحبـار المستخدمة داخل معامل اختبار الخامات بالمؤسسية .

المواصفات الأولية المقترحة :

تم التركير الأولى على السوق الطباعى عالى الجودة. ولذلك فالجموعة الأولى من هذه المواصفات تركزت على خديد المواصفات الخاصة بالطباعة على الورق المغطى اللامع فقط. أما بالنسبة إلى المواصفات الخاصة بالورق غير المفطى والخامات الأخرى. فستحتاج إلى دراسات ومقترحات منفصلة.

إن طباعـة الليثو أوفـست عالية الجودة تتـم حالياً باستخدام ثلاثة أنواع مـختلـفة من التسطيـرات الشبكيـة. هي ١٥٥. ١٧٥ و٠٠١ خط/ بوصـة . باسـتخدام نـوعين من أنواع الإنسـيـابيـة الإنتاجية . الأولى باستخدام أنظـمة إخراج الأفلام من الكومپيوتر مباشرة . والثـانية باستخدام أنظمة إخـراج الألواح الطباعية من الكومپيوتر مباشرة .

مشائباً سينم تحديد المواصفات الخاصة بكل من الإحتمالات المتاحة بين التسطيرات الشبكية وأنواع الإنسيابية الإنتاجية . لأن كليهما يُؤثر تأثيراً مباشراً على الخصائص الطباعية .

و لكن بسبب عدم وجبود أعداد كافية من أنظمة من الكومپيوتر إلى الألبواح الطباعية مباشرة خلال فترة الدراسة ، تم فقط اقتراح المواصفات الخاصة بأنظمة من الكومپيتر إلى الأفلام مباشرة . وهي تتضمن النقاط التالية :

- الكثافات الخاصة بالمناطق المصمتة للألوان التشغيلية الأربعة. مع نسب تفاوتها المسموح بها .
  - المساحة الكلبة للتغطبة.
  - النمو النقطي مع نسب تفاوته المسموح بها .
    - التباين .
  - التوازن الرمادي في المناطق الشبكية ١٥٪ . ٥٠٪ و٧٥٪ .
    - تصيد الأحبار .

كل هذه العناصر فى حالة استخدام ثلاث تسطيرات مختلفة كما سبق أن ذكرنا .

يتضح من الأرقام المنشورة أن المواصفات الخاصة بكثافة المناطق المصمتة وتصيد الأحبار والمساحة الكلية للتخطية . كلها مساوية عند التسطيرات الشبكية الثلاث ، إلا أن مواصفات النمو النقطى والتباين والتوازن الرمادى تختلف حسب التسطيرات الشبكية المستخدمة .

فضلت المؤسسة استخدام الكثافات الخاصة بمناطق الظلال المتوسطة . لأنها ستوفر أقصى ثباتية للتوازن الرمادى والرؤية اللونية .

و المؤسسة بصدد الانتهاء من فجهيز المواصفات اللونية الخاصة بالأحبار المستخدمة فى طباعة الليثو أوفست . والتى ستنشر فى وقت لاحق .

#### - مواصفات FIPP

(Specification for European Offset Litho Printed Periodicals)

وهى مــواصــفات خــاصــة بالاخــاد الدولى للناشــرين والمطابع . وهى أوربـــة توازى مواصــفات SWOP الأمريكــية . ولقد تم نــشـرها للمرة الأولى في عام ١٩٨٤ . وبعدها تم خــديثها عدة مرات.

الهدف الرئيسي منها هو إنتاج الأفلام النهائية التي ستُستخدم في طباعة الجلات والدوريات باستخدام طريقة الليثو أوفست.

تتكون هذه المواصفات من النقاط والفقرات التالية :

- مقدمـــة .
- الهدف المنشود من هذه المواصفات.
- تصميم الصفحات وفصل الألوان. (المتن الحروف المعكوسة
- إزالة اللون السفلى وتبديل المكون الرمادى الطباعة الفوقية
  - التوازن الرمادي الخلفيات ذات الألوان الإضافية).
- شبكات الهافتون . (التسطير الشبكى الزوايا الشبكية أشكال النقط الشبكية الشبكات متغيرة التردد) .
  - فصل ألوان الأفلام النهائية.
- التجارب الملونة التفاصيل التقنية . (أنواع الورق الملونات
  - النمو النقطي الكثافات).

- التجارب الملونة خارج المكنات الطباعية. (أنواع الورق -شرائط التحكم - إعتبارات عامة).
  - طرق رؤية الأصول والتجارب .
  - تصنيف القياسات الكثافية .

#### - مواصفات GRACOL

(General Requirements for Commercial Offset Lithography)

ختوى هذه المتطلبات على الأدلة الختصرة للانتاج الطباعى الليثوغرافى التى تهدف إلى خسين الاتصالات والتعليم فى هذه الصناعة وكل المشتغلين بها . مع تقليل الهالك فى مجال طباعة الليثو أوفست التجارى والمساعدة على الخفاظ على صناعات الطباعة كقوة تنافسية داخل أسواق الاتصالات العالمية.

ختوى هذه الأدلة على النقاط التالية ؛

- نقاط دليلية خاصة بمرحلة الطباعة. (التسطير الشبكى تغطية المساحات الكلية كـثافة الأحبار النمو النقطى النباس).
  - التخطيط للعمليات الطباعية.
    - مرحلة التصميم .
    - عمليات التقاط الصور.
    - مرحلة تصميم الصفحات.

- التأكد من كل عناصر العملية الطباعية. (الحروف التراكب اللونى - أنواع الملفات - المقاسات - الألوان الإضافية - الصور).
- الإخراج (الأفلام التجارب الألواح من الكومبيوتر إلى
   الألواح مباشرة).
  - الأعمال الطباعية .
  - التجليد والتشطيب.
- الملحق الفنى. (أنواع الملفات القياسات اللونية التجارب
   الملونة الورق والخامات الأحبار التحكم في الإنتاج اللوني الطباعة بأكثر من أربعة ألوان الطباعة اللامائية).

تم نشرها لأول مرة في عام ١٩٩٦ من قبل لجنة خاصة من إخاد الاتصالات الجرافيكية . ومثلون من GATF وPIA . وتم خديثها ومراجعتها عددة مرات حتى تم نشر الإصدار الخامس منها في عام ٢٠٠١ .

#### - مواصفات BVD / FOGRA

(Manual for Standardisation of the Offset Printing Process)

ثم نشـر هذه المواصفـات من قـبل قسم التـقنيـة والأبحاث بالاخـاد الألمانى للصناعـات الطبـاعيـة BVD والاخـاد الألمانى لأبحاث الـتقنيـات الطباعية FOGRA .

تتكون هذه المواصفات من النقاط التالية:

- المقدمة (الأهداف المراد خميقه نظرة عامة للمواصفات).
  - كيفية استخدام أجهزة التحكم والرسوم البيانية :
    - استخدام أجهزة قياس الكثافة .
      - أشرطة التحكم.
- خديد النمو النقطى ومساحات النقط الشبكية في الطباعة .
  - المنحنيات الخصائصية .
  - المواصفات القياسية لتجهيز الألواح الطباعية ؛
  - كيفية خديد دقة التسجيل الخاصة بالألواح.
  - جُهيز الألواح في المدى القياسي لخطوط الميكرولاين .
    - أهمية استخدام الأفلام ذات النقاط الصلبة .
      - حفر الألواح متعددة المعادن .
      - أفلام الانتشار والفقد النقطى.
      - عديد اللدى التعريضي للألواح الطباعية .

- التوحيد القياسي للطباعة الليثوغرافية :
- الخامات المتشابهة في كل من التجارب والطباعة .
- تفسيم أنواع الورق إلى ثلاثة أقسام حسب درجات النمو النقطى.
  - قيم وتفاوتات النمو النقطي.
  - توازن الألوان في التجارب والطباعة.
- طرق ضبط وتثبيت قيم النمو النقطى في مرحلتي التجارب والطباعة.
  - قبير الدرجات المصمتة في مرحلتي التجارب والطباعة.
  - التسلسل اللوني القياسي في مرحلتي التجارب والطباعة.
    - طباعة التجارب القياسية.
      - الملحــــق:
      - أسئلة وأجوبة اختبارية.
- القيم القياسية لكثافات شبكات الهافتون والتفاوتات المسموح بها.
  - قائمة الاختصارات.

لا شك أن أياً من هذه المواصفات والمقترحات الخاصة بطباعة الليثو أوفست سنتساعد بشكل كبير على تحقيق مستوى عالى ثابت وموحد داخل العديد من المطابع . كما أنها ستساهم فى المساعدة على زيادة القوة التنافسية لها محلياً وعالياً .

-الفصل الثالث-

مواصفات الأيزو القياسية

في مجال صناعات الطباع

### - مواصفات الأيزو القياسية في مجال صناعات الطباعة

بعد أن أحس الجميع بأهمية وضرورة وحيوية تطوير ونشر واستخدام وتطبيق المواصفات القياسية في مجال صناعات الطباعة . بدأت منظمة التوحيد القياسي العالمية والتي أنشئت عام ١٩٤٦ بچنيف السويسرية . بتبني هذه الصناعة أيضاً . حيث تم إنشاء لجنة فنية تقنية خاصة بها . وهي اللجنة رقم (١٣٠) . كما سبق إن ذكرنا . وهي من ضمن حوالي ١٨١ لجنة فنية تقوم بتطوير ونشر المواصفات القياسية الخاصة بالجالات الحياتية الختلفة . حت إشراف ورعاية مجلس إدارة منظمة الأيزو العالمية .

فهناك مثلاً اللجنة رقم (١) الخاصنة بالورق والكرتون ولي النصوير الفوتوغرافي. ولب الورق، واللجنة رقم (١٤) الخاصنة بالتصوير الفوتوغرافي. واللجنة رقم (١٠٠) الخاصنة بالوسائط المتعددة، واللجنة رقم (١٢٢) الخاصة بصناعات التعبئة والتغليف.

## و هناك أيضاً:

- المنظمة الدولية للإلكترونيات IEC والتى أنشئت أيضاً
   بچنيڤ عام ١٩٠١. وهي تقوم بتطوير المواصفات الخاصة
   بالهندسة الإلكترونية والإلكترونيات.
- الاقساد الدولي للألوان ICC والذي أنشيء عسام ١٩٩٣. وهو متخصص بتطوير وإنتاج وتشجيع نظام عالمي متحايد ومفتوح لأنظمة إدارة الألوان وتقنياتها وعناصرها الختلفة.
- إخاد CIP4 الدولي والذي أنشسيء عنام ١٩٩٥ ، بغيرض تطوير

وتشجيع التعاون و التكامل ما بين العمليات الإنتاجية الخاصة بمراحل التجهيزات الطباعية والطباعة والتشطيب الطباعي.

كما أن هناك العديد من المنظمات القومية الحلية التي تقوم بتطوير المواصفات الخاصة بدولها والتي قد تتالاءم بشكل أفضل مع ظروفها الحلية الخاصة بها .

و الهدف الرئيسى للجنة الفنية رقم (١٣٠) الخاصة بصناعات الطباعة، هو التوحيد القياسى للمصطلحات والخيصائص وطرق الاختبارات في مجال تقنيات الطباعية وفنون الجرافيك. بداية من الأصول الطباعية ونهاية بالمطبوعات الجلدة المشطبة.

و تهستم هذه اللجنة بمجالات الجسمع والتنجه يزات الطباعية والعمليات الطباعية والتنجليد والتشطيب الطباعى . علاوة على الأحبار والخامات الأخرى المستخدمة في صناعات الطباعة .

لدى منظمة ISO كما سبق أن ذكرنا. حوالى 001 لجنة فرعية و117 مجموعة عمل . قامت حتى بداية العام الماضى بتطوير حوالى 100 170 مواصفة دولية ومستند قياسي. موجودة في حوالي 170 27 صفحة مكتوبة .

لدى اللجنة الفنية ISO TC 130 مجموعات العمل التالية :

- 1 TC 130/WG 1 1
   1 TC 130/WG 1 1
- 1- TC 130/WG 2 الخاصة بتبادل معلومات التجهيزات الطباعية.
- TC 130/WG 3 الخاصة بالتحكم فى العمليات والقياسات المرتبطة بالتجهيزات الطباعية .

- 2- TC 130/WG 4 الخاصة بالوسائط والخامات.
- 4- TC 130/WG 5 الخاصة بالأرجونومية والأمن الصناعي.

هذا بالاضافة الى ثلاث مجموعات عمل مشتركة مع اللجنة الفرعية TC 42 , مجموعة لبحث الخصائص اللونية للكاميرات الرقمية الثابتة . وأخرى لمراجعة سلسلة SO 5 الخاصة بالقياسات الكثافية . ومجموعة ثالثة خاصة بالمواد المرجعية .

تمركل مواصفة بستة مراحل قبل النشر النهائي لها:

- ۱- مرحلة المناقشات الفنية كمقترح جديد (NP) أي New Proposal .
  - ا- مرحلة مسودة العمل (WD) أي Working Draft .
- 7- مرحلة مسودة اللجنة الفنية (CD) أي Committee Draft .
  - ۵- مرحلة مسودة المواصفة الدولية (DIS)
    - أى Draft International Standard .
  - مرحلة مسودة المواصفة الدولية النهائية (FDIS)
     أى Final Draft International Standard.
    - ۱- مرحلة النشر النهائي (IS)
    - . Approved International Standard
- ولا يتم هذا النشــر النهـائى إلا بعــد موافــقــة نسبــة ٧٥٪ من الأعضاء الناخبين.
- قِامت هذه اللجنة بنشر ٣٧ مـواصـفـة خـاصـة بصناعـات الطباعة . هـي:

- ISO 2834:1999 (٧ صفحات) ومن خاصة بتجهيز الطبعات الاختبارية الخاصة بأحبار طباعة الليثو أوفست والطباعة البارزة .
- ISO 2835:1974 (1 صفحات) وهى خاصة بالمطبوعات والأحبار الطباعية تقييم الثباتية الضوئية.
- ISO 2836:1999 (٤ صفحات) وهى خاصة بتجهيز الطبعات الإختبارية الخاصة بأحبار طباعة الليثو أوفست والطباعة البارزة .
- ISO 2837:1996 (صفحتين) وهى خاصة بالمطبوعات والأحبار الطباعية تقييم مقاومة المذيبات.
- 1:1997-1350 ISO (10 صفحة) وهي خاصة بألوان وشفافية أطقم أحبار الطباعة بالألوان التشغيلية الأربعية الجزء الأول وهو خاص بالطباعة الليثوغرافية ذات التغذية بالأفرخ والبكر الورقي ذات التثبيت الحراري .
- 1500:2-1500 ISO (12 صفحة) وهى خاصة بألوان وشفافية أطقم أحبار الطباعة بالألوان التشغيلية الأربعة الجزء الثانى وهو خاص بالطباعة الليثوغرافية ذات التثبيت البارد.
- 1500 2846-4:2000 (1-1 صفحة) وهى خاصـة بألوان وشفافية أطقم أحبار الطباعة بالألوان التشعيلية الأربعة الجزء الثالث وهو خاص بالطباعة المسامية .
- ISO 3664:2000 ( ٢٠ صنف حنة ) وهن خناصية بظروف الرؤية الخاصة بتقنيات الطباعة و التصوير .

- ISO 5776:1983 (٨ صفحات) وهي خاصة برموز تصحيح المتن .
- ISO 10755:1992 (11 صفحة) وهى خاصة بتبادل المعلومات الرقمية في مرحلة التجهيزات الطباعية معلومات الصور الملونة على شريط مغناطيسي.
- ISO 10756:1994 (٢٦ صفحة) وهي خاصة بتبادل المعلومات الرقمية في مرحلة التجهيزات معلومات خطية ملونة على شريط مغناطيسي.
- ISO 10758:1994 (2) صفحة) وهى خاصة بتبادل المعلومات الرقيمية في مرحلة التجهيزات النقل المباشير من أنظمة التجهيزات الرقمية إلى أجهزة النسخ الملونة .
- 1994:1994 (12 صفحة) وهى خاصة بتبادل المعلومات الرقمية في مرحلة التجهيزات معلومات صور أحادية اللون على شريط مغناطيسي.
- ISO 11084:1993 (2 صفحات) وهي خاصة بأنظمة ضبط التسجيل للخامات الفوتوغرافية والرقائق والأوراق الجزء الأول خاص بالأنظمة ذات الثلاث ثقوب .
- ISO 11628:2000 (٣ صفحات) وهى خاصة بالمطبوعات والأحبار الطباعية خديد مقاومة المطبوعات للأحماض .
- ISO 12040:1997 (ه صفحات) وهى خاصة بالمطبوعات والأحبار الطباعية تقييم الثباتية الضوئية باستخدام مصدر ضوئى من الزينون .

- ISO 12218:1997 (١٦ صفحة) وهي خياصة بالتحكم في العمليات – قهيز ألواح الليثو أوفست .
- ISO 12634:1996 (٣ صفحات) وهى خاصة بتحديد تلزج الأحيار العجينية باستخدام جهاز تاكومتر دائرى .
- ISO 12635:1996 (٤ صفحات) وهي خاصة بالألواح الطباعية الليثوغرافية .
- ISO 12636:1998 (٨ صفحات) وهى خاصــة بوسـائط طباعة الليثو أوفسـت المطاطية .
- ISO 12637-5:2001 (18 صفحة) وهي خناصة بمصطلحنات فنون الطباعة متعددة اللغات الجزء الخامس: الطباعة المسامية .
- ISO 12639:1998 (27 صفحة) وهى خاصة بتبادل المعلومات الرقمية فى مرحلة التجهيزات ملفات تيف لتكنولوچيا الصور TIFF/IT.
- ISO 12640:1997 (10 صفحة) وهى خاصة بتبادل المعلومات الرقمية في مرحلة التجهيزات معلومات الصور الملونة القياسية CMYK/SCID.
- ISO 12641:1997 (١٠ صفحة) وهى خاصة بتبادل المعلومات الرقمية فى مرحلة التجهيزات ملفات اختبارية ملونة خاصة معايرة أجهزة المسح الالكتروني.
- ISO 12642:1996 (٣١ صفحة) وهي خاصة بتبادل المعلومات

- الرقمية في مرحلة التجهيزات معلومات الإدخال لتحديد خصائص الطباعة ذات الألوان التشغيلية الأربعة.
- 12644:1996 ISO (12644:1996 صفحة) وهي خاصنة بتحديد الخصائص الريولوچية للأحبار العجينية باستخدام أجهزة قياس اللزوجة ذات القضيب الساقط.
- 12645:1998 150 (10 صفحات) وهي خاصة بالتحكم في عمليات القياس مواد مرجعية لمعايرة المناطق المعتمنة لأجهزة قياس الكثافة النافذة.
- 1:1996 12647-1:1996 (17 صفحة) وهي خاصة بالتحكم في عمليات إنتاج الفصل اللوني والتجارب والمطبوعات الجزء الأول طرق وعناصر القباس.
- 2:1996-2:1990 ISO 12647-2:1996 وهي خاصة بالتحكم في عمليات إنتاج الفصل اللوني والتجارب والمطبوعات الجزء الثاني عمليات طباعة اللبثو أوفست.
- 3:1998 1801 (11 صفحة) وهي خاصة بالتحكم في عمليات إنتاج الفصل اللوني والتجارب والمطبوعات الجزء الثالث طباعة الصحف بتقنيتي طباعة الليثو أوفست ذات التثبيت البارزة.
- ISO 12647-5:2001 (۱۱ صفحة) وهي خاصة بالتحكم في عمليات إنتاج الفيصل اللوني والتجارب والمطبوعات الجزء الخامس عمليات الطباعة المسامية.

- ISO 13655:1996 (٣٣ صــفـحــة) وهى خــاصـــة بحــســاب القياسات الطيفية واللونية للصور الطباعية .
- ISO 13656:2000 (10 صفحة) وهى خاصة باستخدام ISO 13656:2000 القياسات الكثافية واللونية العاكسة فى التحكم فى العمليات وتقييم التجارب والمطبوعات .
- ISO/TR 13928:1994 (۱۲ صفحـــة) وهو دليل تطبـيــقـى لمواصفات الأيزو 10759 - 10758 - 10756 - 10756 .
- ISO/TR 14672:2000 (١٣ صفحة) وهي خاصة بإحصائيات صور SCID المعرفة في المواصفة رقم 12640
- ISO 14981:2000 (١٩ صفحة) و هى خاصة بالتحكم فى العمليات المتطلبات البصرية والهندسية والمترول وچية الخاصة بأجهزة قباس الكثافة العاكسة .
- ISO 15930-1:2001 وهى خاصة بتبادل المعلومات الرقمية
   فى مرحلة التجهيزات الطباعية استخدام ملفات اليى دى إف الجزء الأول التبادل الكامل باستخدام معلومات CMYK.
  - و هناك مواصفات أخرى في المراحل الختلفة من التطور , هي :
- ISO 2846-3 في مسرحلة (DIS) وهي خساصــة بـألوان وشفافية أطقم أحبار الطباعة بالألوان التشغيلية الأربعة – الجزء الثالث – الطباعة الغائرة.
- ISO 2846-5 في مسرحلة (CD) وهي خساصة بألوان

- وشفافية أطقم أحبار الطباعة بالألوان التشغيلية الأربعة الجزء الخامس – الطباعة الفلكسوحرافية .
- ISO 5776 في مرحلة (WD) وهي مراجعة للمواصفة
   التي تم نشرها في عام ۱۹۸۳ ، و هي خاصة برموز بتصحيح المن .
- ISO 11084-2 في مترجلة (WD) وهي ختاصية بأنظمية ضبط التنسجيل للخاميات الفوتوغرافية والترقائق والأوراق - الجزء الثاني - الألواح الطناعية المعدنية .
- ISO 12637-1 في مرحلة (CD) وهي خاصة بمصطلحات فنون الطباعـة مـتـعـددة اللـغـات - الجـزء الأول - المصطلحـات الأساسـة .
- ISO 12637-2 في مرحلة (WD) وهي خاصة بمصطلحات فنون الطباعـة متعـددة اللغـات - الجزء الـثاني - مـصطلحـات التحهـزات الطباعـة .
- ISO 12637-3 في مرحلة (NP) وهي خاصة بمصطلحات فنون الطباعـة متعددة اللغات - الجزء الثالث - المصطلحات الطباعية .
- ISO 12637-4 في مرحلة (NP) وهي خاصة بمصطلحات فنون الطبياعية مستعددة اللغيات الجيزء الرابع منصطلحيات التجليد.
- ISO 12639 في مرحلة (WD) وهي مبراجعية للمنواصفة

- التى تم نشرها فى عام ١٩٩٨ . وهى خاصة بتبادل المعلومات الرقمية فى مرحلة التجهيزات – ملفات تيف لتكنولوچيا الصور TIFF/IT .
- ISO 12640:2 في مرحلة (CD) وهي خاصة بتبادل العلومات الرقمية في مرحلة التجهيزات معلومات الصور الملونة القياسية الجزء الثاني XYZ/SCID .
- ISO 12640:3 في مرحلة (WD) وهي خناصية بستبادل العلومات الرقمية في مرحلة الشجهيزات معلومات الصور اللغائدة القياسية CIELAB/SCID .
- ISO 12646 في مرحلة (CD) وهي خاصة بالتجارب الملونة باستخدام شاشات العرض.
- ISO 12647-2 في مرحلة (NP) وهي مراجعة للمواصفة التي تم نشرها في عام ١٩٩٦. وهي خاصة بالتحكم في عـمليات إنتاج الفصل اللوني والتجارب والمطبوعات الجزء الثاني طباعة الليثو أوفست.
- ISO 12647-4 في مرحلة (WD) وهي خاصة بالتحكم المحمليات إنتاج الفصل اللوني والتجارب والمطبوعات الجزء الرافيع طباعة الجرافيور.
- 6-180 1264 في مرحلة (WD) وهي خاصة بالتحكم في عـمليات إنتاج الفصل اللوني والتجارب والمطـبوعـات الجزء السادس الطباعة الفلكسوجرافية.

- 7-150 12647 في مرحلة (WD) وهي خاصة بالتحكم في عـمليات إنتاج الفصل اللوني والتجارب والمطبوعات - الجزء السابع - العوامل الطباعية المرجعية لتبادل المعلومات الرقمية .
- ISO 12648 في مرحلة (FDIS) وهي خياصة منطلبات الأمان الخاصة بأنظمة المكنات الطباعية .
- ISO 12649 في مبرحلة (WD) وهي خياصية بمتطلبات الأمان الخاصة بأجهزة وأنظمة التجليد والتشطيب.
- ISO 15076 في مسرحلة (NP) وهي خساصة بتبادل المعلومات الرقمية في مرحلة التجهيزات الطباعية ملفات الخصائص اللونية الدولية .
- ISO 15790 في مترجلة (DIS) وهي ختاصية بالقيناسيات النافذة والعاكسية - المتطلبات المستندية للمواد المرجعية وإجراءات استخدامها - وقديد نسبة عدم التأكد من القياسات.
- 15847 ISC الله مرحلة (WD) وهن خاصة برموز أنظمة مكنات الطباعة وأنظمة التجليد والتشطيب, متضمنة الأجهزة التكميلية.
- ISO 15929 في مــرحلة (DIS) وهي خــاصـة بتــبـادل المعلومات الرقمية في مرحلة التجهــيزات الطباعية - أساسيات وأدلة استخدام ملفات PDF .
- 2-15930-15930 في مرحلة (WD) وهي خاصة بتبادل العلومات الرقمية في مرحلة التجهيزات الطباعية استخدام ملفات PDF/X2) .

- 3- ISO 15930 فى مرحلة (CD) وهى خاصة بتبادل المعلومات الرقمية فى مرحلة التجهيزات الطباعية استخدام ملفات PDF الجيزات الأعمى المتوافق مع الانسبابيات النشغيلية التى تستخدم تقنيات إدارة الألوان.
- ISO 15994 في مبرحلة (CD) وهن خناصية بناخستبار المطبوعات والورق – تحديد قيمة اللمعان البصري .
- ISO 16044-1 في مرحلة (WD) وهي خاصة بتبادل المعلومات الرقمية في مرحلة التجهيزات نموذج لهندسة قواعد البيانات وتشفير عناصر التحكم في العمليات والانسيابيات الإنتاجية الجزء الأول نموذج هندسة وهيئة ملفات قواعد البيانات .
- ISO 16044-2 في مسرحلة (WD) وهي خساصة بستبادل المعلومات السرقمية في مرحلة السجهيزات نموذج لهندسة قواعد البيانات وتشفير عناصر التحكم في العمليات والانسيابيات الإنتاجية الجزء الثاني وصف عناصر وقواعد بيانات الفنون الجرافيكية .
- ISO 20101 في مرحلة (WD) وهي خاصة بالتحكم في العمليات – قياس حجم الخلايا .
- ISO TBD في مرحلة (WD) وهي قاعـدة بيانات طيفية للعناصر القياسية الخاصة بتقييم الإنتاج اللوني.

و فيما يلى سنقدم ملخصاً سريعاً عن بعض هذه المواصفات :

- ISO 12647-1:1996 وهى خاصة بالتحكم فى عمليات إنتاج الفصل اللونى والتجارب والمطبوعات - الجزء الأول - طرق القياس: ثم نشر الإصدارالأول من هذه المواصفة فى ا أكتوبر ١٩٩٦ .

تهدف هذه المواصفة إلى خديد وشرح أدنى عدد من الخصائص المتطلبة لوصف الخواص البصرية والخواص الفنية المرتبطة بالتجارب الهافتونية أو المطبوعات الناجحة من أطقم الأفلام مفصولة الألوان.

و الأجزاء التاليـة لهـذه المواصـفـة تهـدف إلـى خـديد نفس العناصر ولكن كل جزء خاص بطريقة طباعية معينة .

و تتضمن هذه المواصفة وصف الخصائص الأولية فقط. وليست الخصائص الثانوية , والتي منها :

- سمك أفلام الفصل اللوني .
  - جهة مستحلب الأفلام.
- نوعية الأفلام (موجبة أو سلبية) .
  - خشونة سطح المستحلب.
    - وجود علامات التسجيل .

و يختص هذا الجـزء الأول من المواصفة بالتعـريفات وطرق القياس فقط , بينما توجد التفاصيل الدقيقة للخصائص الأولية في الأجزاء اللاحقة لها . وتُوصى هذه المواصفة بأهمية التجارب اللونة . وإنتاجها أقرب ما يمكن من المطبوعات النهائية . بالإضافة إلى أهمية الإنتاج الطباعي بأقرب مضاهاة مكنة للتجارب المتفق عليها .

ويتكون هذا الجزء من المواصفة من:

- توضيح الهدف منها.
  - المراجع المعيارية .
- التعريفات . وهي تتكون من ٤٧ تعريف مختلف .
- المتطلبات ، وهي خاصة بالأفلام مفصولة الألوان والمطبوعات .
- طرق الاختبارات , وهى تتكون من سنة اختبارات مختلفة , هى: الزوايا الشبكية - قيم الدرجات الشبكية على الأفلام والمطبوع -قياسات لونية وكشافية - قيم النمو النقطى على المطبوع -اللمعان - قياسات طيفية .

هذا بالإضافة إلى ثلاثة مسلاحق مسختلفة . الأولى عن تقاريسر الخنواص . والثانية عن كيفية خديد خواص الجنودة الخاصة بالنقاط الشبكية الموجودة على الأفلام مفصولة الألوان . أما الثالثة فهى عن المراجع المستخدمة .

- ISO 12647-2:1996 وهي خاصة بالتحكم في عمليات إنتاج الفصل اللوني والتجارب والمطبوعات - الجزء الثاني - عمليات طباعة اللبثو أوفست:

تم نشر الإصدار الأول من هذه المواصفة في ا ديسمبر ١٩٩٦ .

يركز هذا الجزء على طريقة طباعة اللبثو أوفست المستوية. وهي تتكون من الأجزاء التالية:

- توضيح الهدف والغرض من هذه المواصفة . وأنها تغطى كل المراحل الإنتاجية, بداية من الفصل اللونى. ومروراً بمراحل فجهيز الألواح وإنتاج التجارب الطباعية والمطبوعات . ووصولاً في النهاية إلى مراحل التجليد والتشطيب النهائي .

- المراجع المعيارية .

– ستة تعريفات مختلفة .

المتطلبات المختلفة الخاصة بإنتاج الأفلام مفصولة الألوان
 (٧ متطلبات) . والمطبوعات (٨ متطلبات) .

 طرق القياس . مع التركيز على قيم الدرجات الظلية والزيادة فيها على المطبوعات النهائية .

هذا إلى جانب أربعة ملاحق . هــى :

١- طرق خديد ألوان الأحبار على أنواع الورق الختلفة .

١- ألوان أطقم الأحبار المقاسة حت ظروف غير معيارية.

٣ اعتماد نسبة الـزيادة في الدرجات الظلية على التسطيرات
 الشـكـة الختلفة.

٤- المراجع المستخدمة .

تقوم هذه المواصفة بتقسيم وتصنيف أنواع الورق إلى خمسة أنواع رئيسية هي :

- ورق مغطى لامع . خالى من الخشب .
- ورق مغطى مطفى , خالى من الخشب .
  - ورق مغطی لامع ، ویب .
  - ورق غير مغطى ، أبيض .
  - ورق غير مغطى . مائل إلى الاصفرار .

كما أنها حُدد نسبة التفاوت المسموح بها فى الاختلافات اللونية (ΔΕ\*) . فبالنسبة الى قيم (ΔΕ\*) للاختلافات اللونية أثناء العملية الطباعية الواحدة بين الأفرخ المطبوعة وبعضها البعض . فهى :

- (١) للون الأسود.
- (٢,٥) للون السيان .
- (٤) للون الماجنتا.
- (٣) للون الأصفر.

أما بخصوص نسب التفاوت المسموح به للحيود اللوني للمطبوعات النهائية عن التجربة المتفق عليها , فهى :

- (٤) للون الأسود .
- (۵) للون السيان .
- (٨) للون الماچنتا .
- (١) للون الأصفر.

كما حُـد هذه المواصفة نسب النمو النقطى الحُـتلفة الموصى بها عند الدرجة الشبكية ٥٠٪ :

- عند طباعة الجالات بالطرق الطباعية ذات التخذية بالويب
   باستخدام ورق مغطى لامع . يوصى بنسبة نمو نقطى ١٩٪ كحد أقصى
   مع الألواح الطباعية الموجبة و٢٩٪ مع الألواح الطباعية السالبة .
- فى حالة الطباعة التجارية باستخدام ألواح طباعية موجبة وورق مغطى لامع ومطفى خالى من الخشب, يوصى بنسبة نمو نقطى ١٧٪ كحد أقصى.

أما مع الورق المغطى الـلامع . فيوصى بنسبة ١٩٪ كـحـد أقصى، ومع الورق غير المغطى ٢١٪ .

تعبر كل هذه النسب والقهم عن تلك النسب الخاصة بالألوان التشغيلية الثلاثة (سيان , ماجنتا , أصفر) . أما بالنسبة لقيم اللون الأسود فهى تكون أعلى منها بحوالى من ٢ إلى ٣ ٪ .

و حُدد المواصفة أيضاً نسب النفاوت المسموح بها لقيم النمو النقطى الخاصة بالمطبوعات النهائية. وهي :

- ٣٪ للاختلاف بين المطبوعات والتجارب المتفق عليها في

الدرجات الـشبكية من ٤٠ إلـى ٥٠٪ . و١٪ في الدرجات الشبكية من ٧٥ إلى ٨٠٪

 - ٤٪ للاختلاف بين المطبوعات وبعضها البعض فى الدرجات الشبكية من ٤٠ إلى ٥٠٪ , و٣٪ فى الدرجات الشبكية من ٧٥ إلى ٨٠٪ .

أيضاً قامت هذه المواصفات بتحديد القيم المثلى للكثافات الطباعية على التصنيفات الخمسة الختلفة للورق.

فمثلاً عند الطباعـة على ورق مغطى لامع خالى من الخشب. يوصى باسـتخـدام القـيم التاليـة. والتى تتـضمن كـثافـات الورق نفسـه. أى بدون تصفير القياس على سطح الورق :

- ١,٥٢ مع اللون السيان .
- ١,٤٧ مع اللون الماجنتا .
- ١.٤١ مع اللون الأصفر.
- ١٠٦١ مع اللون الأسود .

أما عند الطباعة على الورق غير المغطى. فيوصى باستخدام القيم الكثافية التالية, والتى تنضمن كثافات الورق نفسسه, أى بدون تصفير القياس على سطح الورق:

- ١,٠٠ مع اللون السيان .
- ٠,٩٠ مع اللون الماجنتا .
- ٠,٨٨ مع اللون الأصفر.
- ١,١٠ مع اللون الأسود .

### - إجراءات و قياسات ضبط الجودة الطباعية

هناك العديد من القياسات الطباعية التى تستخدم فى عمليات رقابة وضبط الجودة أثناء المراحل الإنتاجية الختلفة للمطبوعات, بداية من رقابة جودة الخامات. ومروراً برقابة الجودة خلال مراحل التجهيزات الطباعية والطباعة. ووصولاً إلى مراحل التشطيب والتجليد النهائى.

و فيما يلى ملخصاً سريعاً لأهم مراحل وقياسات رقابة الجودة أثناء المراحل الإنتاجية الختلفة :

- قياسات رقابة الجودة الخاصة بالخامات الطباعية الرئيسية :
  - قياس بعض أهم خواص الأحبار عند شرائها مثل خواص :
    - اللزوجة.
    - التلسزج.
      - اللـون .
    - اللمعان.
    - الطـول.
- بعض خـصـائص المقاومـة حـسب الاسـتخـدام النهـائى للمطبوعات , مثل مقاومة الضوع أو الماء أو الحرارة .
  - قياس بعض أهم خواص الورق عند شرائه مثل خواص:
    - الوزن .

- اللون .
- درجة البياض.
  - السمك .
  - الحاه الألياف.
- الرطوبة النسبية .
- قياس بعض أهم خواص الألواح الطباعية عند شرائها مثل خواص:
  - السمك .
  - المقاس .
  - دقة النسجيل .
  - الحساسية الضوئية والطيفية.
  - قياس بعض أهم خواص الأفلام عند شرائها مثل خواص:
    - الكثافة.
    - المقاس .
    - الحساسية الضوئية والطيفية.
- رقابة الجودة و القياسات الخاصة بمرحلة التجهيزات الطباعية :
- ضبط ومعايرة شاشات العرض، والمعايرة هنا بمعنى إرجاع الشاشات إلى الحالة المثالية لها , وهى الحالة التى أنتجت بها من المصنع .

- ضبط ومعايرة الأجهزة والأنظمـة الختلفة. مثل الماسـحات الإلكترونية وأنظمة الإخراج المباشر للأفلام والألواح من الحاسبات.
- استخدام الـتجارب الملونة وأحادية اللون الخاصة بالمونتاج النهائية . مع تقنيات إدارة الألوان . وذلك قبل إخراج الأفلام أو الألواح النهائية .
- استخدام أشرطة التدريج الرمادى الخاصة برقابة جودة وضبط أزمنة تعريض الأفلام .
- استخدام أشرطة المحكولاين الخاصة برقابة الجودة وضبط أزمنة تعريض الألواح الطباعية.
- استخدام تقنيات وبرامـج إدارة الألوان خلال المراحل الانتاجية الختلفة.
- استخدام أجهزة قياس الكثافة (النافذة والعاكسة) لقياس كثافات ونسب الدرجات الشبكية والنمو النقطى على الأفلام والألواح المنتجة قبل إرسالها إلى المراحل الإنتاجية التالية.
  - رقابة الجودة و القياسات الخاصة بمرحلة الطباعة :
    - ضبط ومعايرة الكنات الطباعية.
    - إجراء الصيانة الوقائية للمكنات بإنتظام.
  - استخدام أشرطة التحكم الخاصة برقابة الجودة الطباعية .
- استخدام أجهزة قياس الكثافة للتحكم في كثافة وسمك

الفيلم الخبرى . مع محاولة خقيق المواصفات القياسية مثل مواصفة 2-1264 ISO . في حالة طباعة الليثو اوفست وذلك عن طريق قياس :

#### - الكثافـــة:

إن الكثافة المنعكسة لأى مطبوع هى مقياس لكمية الحبر أو مسحوق التونر الموضوعة على الورق أو أية خامة طباعية داخل المكنة الطباعية ، وبما أن الكثافة المصمتة هى نسبة امتصاص الضوء من قبل فيلم الحبر أو مسحوق التونر ، فإنه كلما زاد سُمك الطبقة ازدادت قراءات الكثافة.

### - النمـو النقطـي :

النمـو النقطى هـو مقـيـاس الاخـتـلاف في مـسـاحـة النقط الشبكية من الفيلم أو الملف الرقمي إلى المطبوع .

ويتم قياس النمو النقطى باستخدام المعادلة التالية:

Apparent Dot Area = 
$$(\frac{1 - 10 - Dt}{1 - 10 - Ds}) \times 100$$

حيث إن Dt = كثافة البقعة الشبكية - كثافة الخامة .

وDs = كثافة البقعة المصمتة لنفس اللون.

كما يمكن أيضاً قياس التصيد والتباين الخاص بالمطبوعات باستخدام نفس أجهزة قياس الكثافات العاكسـة ، والمعادلات التالـة:

استخدام أجهزة قياس الألوان للتحكم في درجة لون الفيلم الحبرى . مع محاولة حمقيق المواصفات القياسية مثل مواصفة ISO 12647-2 . في حالة طباعة الليثو اوفسيت وذلك عن طريق قياس القيم اللونية "b\* ل\*C\*h\* والمدى اللوني الخاص بالأحبار ودرجات انعكاساتها الطيفية .

ورغم توضيح المعادلات التى تُستخدم فى القياسات الطباعية . إلا أن أجهزة قياس الكثافة واللون الحديثة تقوم حالياً بتنفيذ هذه القياسات وحساباتها بشكل كامل الآلية وبسرعة وكفاءة تامتين . حيث إن الميكروكومپيوترات والإلكترونيات الموجودة داخلها مبرمجة بمختلف المعادلات المطلوبة . كما أنها تقوم بعرض النتائج مباشرة على شاشاتها الصغيرة أو على شاشات العرض الخاصة بالحاسبات التى يمكن توصيلها بها , ومن ثم فهى تلغى الحاجة لإجراء حسابات طوبلة ومجهدة .

- رقابة الجودة و القياسات الخاصة بمرحلة التشطيب و التجليد الطباعى :
  - ضبط ومعايرة المكنات والأنظمة المستخدمة.
    - استخدام الخامات الصحيحة والمناسبة.
- الاشتراك مع قسم التجهيزات الطباعية في خديد متطلبات العملية الطباعية والمطبوع النهائي، والإلتزام بها .
  - اختبار المنتجات النهائية ومدى مقاومتها وجودتها.
- مراجعة وفرز المطبوعات والمنتجات النهائية قبل تسليمها إلى
   العملاء.

# – تطبیق مواصفة الأیــزو ۲–۱۲٦٤۷ لأول مــرة فی مصـــر

من أجل تأكيد إمكانية وسهولة تنفيذ وتطبيق مواصفات الأيزو المختلفة والسابق ذكرها على صفحات هذا الكتبيب داخل مصر والوطن العربى، قمنا بعمل فجربة عملية تطبيقية لأول مرة في مصر . لتطبيق المواصفات القياسية الخاصة بطباعة الليثو أوفست . وذلك خلال عامى ١٩٩٨ و١٩٩٩ . وفيما يلى نقدم بعض تفاصيل ونتائج هذه التجربة التي كانت حينذاك الأولى من نوعها على أرض الكنانة

بدأت التجربة بجمع العديد من المطبوعات الختلفة المطبوعة على ورق مسغطى عالى اللمعان ، من عدد ١ مطبعة من القطاعين الخناص والعام . ثم تم قياس الكثافة والنمو النقطى الخاص بالأربعة ألوان التشغيلية الرئيسية . السبان والماچنتا والأصفر والأسود . بالإضافة إلى الدرجات اللونية الخاصة بالألوان الأربق والأحمر والأخضر .

بعد قديد متوسط قيم هذه القياسات التى تم جمعها من المطابع الختلفة . تم إعتبارها قيماً متوسطة للسوق الطباعى الخاص بجمهورية مصر العربية . حيث أننا حرصنا على اختيار هذه المطابع إحصائباً من حيث الحجم ومستوى الجودة ونوعية المكنات والموقع الجغرافي بشكل يجعلها تكون ممثلاً جيداً لمعظم المطابع المصرية .


بعد ذلك قمنا بطباعة عدة مطبوعات باستخدام هذه القيم التوسطة داخل إحدى مطابع القطاع الخاص. وتم قياس حوالي ١٠٠ عينة مطبوعة. وتم خديد القيم المتوسطة للكشافة والنمو النقطى ودرجات الألوان. والتي كانت متوافقة تماماً مع القيم المتوسطة التي وجُدت من قبل داخل المطابع الـ ١٢ الختلفة.

تم قياس الكثافة والنمو النقطى باستخدام جهاز جريتاج دى ١٩٦ لقياس الكثافة . أما الدرجات اللونية فلقد تم قياسها باستخدام جهاز جريتاج سپيكترولينو بزاوية رؤية ٢ ودرجة إضاءة دى ۵٠ .

بعد ذلك تم مسقارنة هذه السقيم المتسوسطة المقساسسة مع تلك الختاصة بالمواصفة القياسية الأيزو ١٢٦٤٧ الختاصية بطباعية الليثو أوفست، ومنها إتضح الآتى:

### اختلافات الكثافة:


بالنسبة للونى الماچنتا والأصفر . كانت الاختلافات أقل من تلك الخاصة بلونى السيان والأسود . كما هو مبين بالرسم البياني .




و الاختلاف الأكبر كان فى اللون الأسود. وعموماً كانت درجات الكثافة المتوسطة الخاصة بالسوق المصرى أقل من مثيلاتها فى المواصفة القياسية الأيزو ١٢٦٤٢٠.

### اختلافات النمو النقطى:


فى المنطقة الشبكية 10٪ كان الاختلاف بين قيم النمو النقطى المتوسطة الخاصة بالسوق المصرى وتلك الخاصة بالمواصفات القياسية على النحو التالى:



أما في المنطقة الشبكية ٥٠٪ فكانت كالآتي :



و في منطقة ٧٥٪ كانت كالآتي :




اتضح من النتائج السابقة أن قيم النمو النقطى فى منطقة 71٪ كانت كلها أقل من تلك الموصى بها فى المواصفة القياسية العلية الأيزو ٢ - ١٢١٤٧ .

أما فى منطقة ٥٠٪ فكانت كل القيم أيضاً أقل من تلك الخاصة بالمواصفة . إلا أن الاختلافات كانت أقل . لاسيما فى حالة لونى الماچنتا والأصفر . والتى كانت قريبة جداً من القيم الصغرى للمواصفة .

فى منطقة ٧٥٪ كانت قيم النمو النقطى الخاصة بلونى الماجنتا والأصفر داخل المدى المسموح به فى المواصفة. بينما كانت قيم لونى السيان والأسود أقل ولكن قريبة جداً من القيم الصغرى للمواصفة.

### اختلافات الدرجات اللونية :

بالنسبة لقيم الدرجات اللونية، فكانت الاختلافات الخاصة بها كالآتى :




اتضح من القياسات أن المواصفة القياسية لديها مدى أوسع في المنطقة من الأصفر إلى الأخضر, ومن الأزرق إلى الماجنتا.


و كل قياسات الاختلافات اللونية كانت أعلى من الحد الأقصى المسموح به . وهو ΛΕ\* ، والاختلاف الأكبر كان للونى الأصفر والأخضر.

و بما أن معظـم قيم الكثافات والنمو النفطى كانت أقل من تلك الموصى بها بالمواصفة القياسية الأيزو ١٢١٤٧-١. ومن أجل الموصول إلى هذه القيم . كان لابد من زيادة الكثافة أثناء الطباعة بنسبة حـوالى ٢٥٪ للون السيان . ١٥٪ للون الماچنتا . ٢١٪ للون الأصفر و٢٣٪ للون الأسود . وهذه الزيادات لم تؤثر سلبياً على قيم النمو النقطى بل ساعدت عـلى زيادتها واقترابها من مـثيـلاتها الموصى بها في المواصفة القياسية . و بالفعل تم إعادة طباعة نفس المطبوعات باستخدام القيم الكثافية الجديدة الأعلى والخاصة بالمواصفة ، داخل نفس المطبعة وباستخدام نفس المكنات الطباعية والأحبار والورق والعمالة .


و بعد قياس هذه العينات الجديدة , اتضح أن قيم الكثافة كانت قريبة جداً من تلك الموصى بها في المواصفة , كما هو موضح بالرسم البياني , وكانت الاختلافات منخفضة ومسموح بها في كل الألوان ماعدا اللون الأصفر والذي وصل إلى ٩٪ .




أما بالنسبة إلى النمو النقطى ، فكانت الاختلافات على النحو التالي: في المنطقة الشبكية ٢٥٪ :



أما في المنطقة الشبكية ٥٠٪ فكانت كالآتي:




و في منطقة ٧٥٪ كانت كالآتي:



و بما سبق اتضح أنه في منطقة 10٪ كانت قيم لوني الماچنتا والأصفر متساويان للقيم الصغرى الخاصة بالمواصفة . واللون السيان كان داخل المدى المسموح به . أما اللون الأسود فلقد كان أقل من الموصى به . في منطقة 40٪ كانت كل القيم داخل المدى المسموح به . ما عبدا قيم اللون السيان . والتي كانت أعلى . ونفس الشيء كان في منطقة 40٪ . ما عدا أن اللون الماچنتا كان

متساوياً مع الحد الأعلى للمدى الخاص بالمواصفة .

و الاختلافات الخاصة بالدرجات اللونية كانت منخفضة . واقترب نطاق المدى اللونى للمطبوعات مع نطاق المدى اللونى للمواصفة القياسية الأيزو ١-١٢١٤٧. كما هو مبين بالرسم .



ما سبق يتضح مدى أهمية استخدام قيم المواصفة القياسية الأيزو ا-١٢٦٧ كقيم مرجعية لنا في طباعة الليثو أوفست. وأنه مع تطبيق القيم الموصى بها للكثافات الحبرية . تحصل على نتائج إيجابية في كل من النمو النقطى ودرجات الألوان .

و هكذا بحد أن تطبيق وتنفيذ توصيات المواصفات القياسية العالمية ليست صعبة أو مستحيلة . وإنما خياج إلى رغبة في خقيقها والتزام بقيمها ونسب تفاوتها المسموح به. و لاشك أن تواجد وتطبيق معايرة المكنات والأجهزة جنباً إلى جنب مع معايرة العمليات الإنتاجية نفسها. يُؤدى في النهاية إلى إنتاج المطبوعات النهائية بأعلى مستويات الجودة والكفاءة . والتي تضاهى نفس مستويات الجودة الطباعية العالمية .

الفصل الخامس -

بعض الأجهزة والأنظمة الخاصة قياسات ضبط الجودة الطباعية

## - بعض الأجهزة والأنظمة الخاصــة بقياسات ضبط الجودة الطباعية

هناك العديد من الإجراءات و العمليات التى لابد من إتباعها للحصول على الجودة الطباعية العالية للمطبوعات النهائية. للمصول على الإجراءات هي معايرة كل الأجهزة والأنظمة التي يتم إستخدامها في المراحل الإنتاجية الختلفة والمعايرة في مفهومها البسيط هي إعادة الجهاز أو النظام إلى حالته المثالية القياسية . أي إلى الخالة التي كان قد خرج بها من المصنع .

ومن أجل التأكد من خقيق المواصفات القياسية وتفاصيلها . ورقابة الجودة والتحكم فيها وقياسها خلال كل مراحل الإنتاج الطباعى . لابد من استخدام الأجهزة والأنظمة الخاصة بذلك . وسنقدم في هذا الفصل نبذة سريعة ومختصرة عن بعض هذه الأجهزة والأنظمة المستخدمة في إجراء قياسات رقابة الجودة الطباعية والتحكم فيها.

- أولاً : الأجهزة و الأنظمة المستخدمة خارج الخطوط الإنتاجية :
  - أجهزة قياس الكثافة النافذة :

هى أجهزة خاصة بقياس الكثافة النافذة على الأفلام الموجبة والسالبة الشفافة , إلى جانب المطبوعات والبروفات الشفافة والشفافيات أحادية اللون والملونة .



Courtesy of GretagMacbeth

تستطيع هذه الأجهزة أيضاً قياس التباين والمدى الكثافى ونسب النقطى. وقستوى ونسب النقطى. وقستوى معظمها على شاشات لعرض النتائج المختلفة مباشرة عليها . كما يمكن توصيلها بأجهزة الكومهيوتر . لعرض وتخزين وقليل النتائج عليها مباشرة وبكل سهولة وسرعة.

ولهذه الأجهزة العديد من الخصائص. منها:

- المدى الكثافي المقاس بين (٠) إلى (۵) أو (١).
- المدى الشبكى للنقاط الشبكية المقاسة بين (٠٪) إلى (١٠٠٪).

- فتحات القياس المتاحبة منا وا إلى " ملم ، مع إمكانينة الحصول على مقاسات أخرى حسب الإحتياج والطلب.
  - أقصى سمك للمنتجات المقاسة تصل إلى حوالي ١٥ ملم.
    - أجهزة قياس الكثافة العاكسة :

هى أجهزة خاصة بقياس الكثافة العاكسة على الأصول العاكسة على الأصول العاكسة والمطبوعات والبروقات والصور الفوتوغرافية أحادية اللون والملونة.



Courtesy of X-Rite

تستطيع هذه الأجهزة أيضاً قياس التباين والمدى الكثافى ونسب وأحجام النقط الشبكية الختلفة والنصو النقطى ، إلى جانب التوازن الرمادى والدرجة الرمادية والخطأ اللونى والتصيد. وقتوى معظمها على شاشات لعرض النتائج الختلفة مباشرة عليها ، كما يمكن توصيلها بأجهزة الكومپيوتر ، لعرض وتخزين وقليل النتائج عليها مباشرة وبكل سهولة وسرعة.

ولهذه الأجهزة العديد من الخصائص ، منها:

- المدى الكثافي المقاس بين (٠) إلى (١) أو (٢,٥).
- فتحات القياس من ٣.٤ إلى ٣.٦ ملم. مع إمكانية الحصول
   على مقاسات أخرى حسب الإحتياج والطلب.
  - زمن القياس يتراوح بين ٠.٨ إلى ١.٤ من الثانية.
- تأتى بجم وعة من الفلاتر الختلفة والتى يتم استخدامها
   حسب المنتجات المقاسة ومتطلبات القياس.

# - أجهزة قياس الألواح الطباعية :

هى أجهزة خاصة بقياس الكثافة على الألواح الطباعية مباشرة . وهى حيوية جداً مع أنظمة من الكوم پيوتر إلى الألواح الطباعية مباشرة . نستطيع هذه الأجهزة أيضاً قياس التباين والمدى الكثافى ونسب وأحجام النقط الشبكية الختلفة والنمو النقطى . إلى جانب التسطيرات والزوايا الشبكية. وختوى معظمها على شاشات لعرض أشكال النقط الشبكية والنتائج الختلفة مباشرة عليها . كما يمكن توصيلها بأجهزة الكومپيوتر . لعرض وتخزين وقليل النتائج عليها مباشرة وبكل سهولة وسرعة.



Courtesy of GretagMacbeth

ولهذه الأجهزة العديد من الخصائص. منها:

- إمكانية القياس على الألواح الموجبة والسالبة.
  - إمكانية القياس على الأفلام والورق أيضاً.
    - زمن القياس حوالي ١,٥ ثانية.
- تصل دقة التسجيل الخاصة بالكاميرا إلى ٣٨٥ × ٢٨٨ پيكسل.

#### - أجهزة قياس القيم اللونية :

هى أجهزة خاصة بقياس القيم اللونية مثل \*L\*a\*b و \*L\*c\*h و الإختالفات اللونية على . ΔΕ ، والانعكاسات الطيفية الخاصة بالمطبوعات والبروقات الملونة , إلى جانب المنتجات الملونة المختلفة وشاشات العرض الملونة . تستطيع هذه الأجهزة أيضاً قياس الكثافة وأحجام النقط

الشبكية الخيلفة والنصو النقطى ، الى جانب التصيد والتباين الطباعى. وقحتوى معظمها على شاشات لعرض النتائج الختلفة مباشرة عليها , كما يمكن توصيلها بأجهزة الكومپيوتر , لعرض وتخزين وقيل النتائج عليها مباشرة وبكل سهولة وسرعة.



Courtesy of GretagMacbeth

#### ولهذه الأجهزة العديد من الخصائص . منها:

- مدى الأطوال الموجية من ٣٧٠ إلى٧٣٠ نانومتر.
- فترات ومواقع الأطوال للوجية للقاسنة من ١٠ إلى ٥ نائومتر.
  - فتحة القياس من ٢ و ٤ إلى ٦ ملم.
- القدرة على قياس الأصول العاكسة والشفافة والمشعة.



Courtesy of GretagMacbeth

### - أجهزة قياس الكثافة و القيم اللونية معاً :

ظهرت هذه النـوعية من الأجـهزة لتـوفير التكلفـة للمطابع . حيث يمكن قـياس كل العناصـر والمنتجـات باستخـدام جهـاز واحد مشترك , يقوم بكل وظائف أجهزة قياس الكثافة واللون معاً .



وظهرت بعض الأجهزة التى تستطيع القيام بالقياسات بطريقة آلية سريعة دون أن ختاج إلى تشغيل يدوى ومراقبة من قبل المستخدم ، ولاشك أن مثل هذه الأجهزة قد ساعدت كثيراً على إجراء العديد من القياسات الختلفة بكل سهولة وسرعة وكفاءة . دون أن تؤثر سلبياً على إنتاجية المستخدم ، لاسيما فى حالة القياسات اللونية الطويلة والعديدة الخاصة بإنتاج الملفات الخصائصية الخاصة بتقنيات إدارة الألوان.




Courtesy of GretagMacbeth



#### - البرامج التشغيلية الخاصة بالقياسات:

هناك العديد من البرامج التشغيلية الختلفة التى تعمل جنباً إلى جنب مع هذه الأجهزة الختلفة , وتساعد المستخدم على سرعة وسهولة الحصول على النتائج الختلفة وقليلها بكل كفاءة ودقة. من أشهر هذه البرامج تلك الخاصة بالتحكم فى تشغيل الأجهزة وقليل نتائجها لاسيما مع تقنيات الإدارة اللونية وخلط الأحبار والانسيابيات الإنتاجية الرقمية كاملة الآلية.

- ثانياً: الأجهزة و الأنظمة الملحقة بالخطوط الإنتاجية: كانت شركة هايدلبرج من أولى الـشركات التى أنتجت أنظمة خاصة بالتحكم فى الإنتاج الطباعى ورقابة جودتها باستخدام الكومپيوتر, و كانت هذه الأنظمة تعرف باسم CPC وهى اختصار Computer Print Control.



Courtesy of Heldelberg

# حتى فترة قريبة كانت للشركة ١٢ نظاماً مختلفاً من هذه الأنظمة مصنفة قت ثلاث مجموعات رئيسية. كالآتى :

- (١) أنظمة للتحكم في تشغيل الكنات:
  - نظام CP 2000.
  - نظام CPTronic.
  - نظام CPC 1-0X.
- (١) أنظمة للتحكم في الجودة الطباعية وقياسها:
  - نظام CPC 21.
  - نظام CPC 22.
  - نظام CPC 23.
  - نظام CPC 24.
  - نظام CPC 31.
  - نظام CPC 41.
  - نظام CPC 42.
  - (٣) أنظمة المعلومات:
    - نظام CPC 32.
    - نظام CPC 51.

وفيما يلى نقدم نبذة مختصرة عن هذه الأنظمة:

#### (١) أنظمة للتحكم في تشغيل المكنات :

- نظام CP 2000 -

هو نظام للتحكم فى تشغيل المكنات الطباعيـة وإجراء كل التضبيطات الأساسية عليها عن طريق شاشة عرض لسية.

كما مكن إرسال المعلومات الخاصة متطلبات التحبير الخاصة بالعمليات الطباعية من نظام CPC 32 مباشرة من خلال شبكة إثرنت إلى نظام CP 2000.

#### - نظام CPTronic -

هو نظام لتشغيل الكنات الطباعية والتحكم في تشغيلها . مع تشخيص العيوب والشاكل .

ظهر هذا النظام منذ عام ١٩٨٩.

- نظام CPC 1-0X -

هو نظام للتحكم في التحبير وضبط التسجيل الطباعي عن بعد. وظهر منه أربعة طرز مختلفة . هي:

- طراز CPC 1-01 ؛ وهو النظام الأساسي.

- طراز CPC 1-02 : وهو الـنظام الأســـاسى + ذاكـــرة + حاسوب + كاسيت + قلم ضوئى.

- طراز CPC 1-03 ، وهو نظام CPC 1-02 + شبكة توصيل بنظام CPC 21.

- طراز CPC 1-04 : وهو نظام CPC 1-03 + نظام CPTronic

كل منطقة خبيرية لها عرض ٣١،٥ ملم . وأقصى مساحة بين إسطوانة مستودع الحبر والسلاح تصل إلى ١٥،٠ ملم . ويمكن تقسيم هذه الفتحة إلى ١٦ قسم (أي أن كل قسم أو خطوة تمثل ٢٠٠٠ ملم) . وعند استخدام إختيار الضبط الدقيق للتحبير . يمكن تقسيم كل منطقة من هذه المناطق الــ١١ إلى ٣١ قسم أو خطوة (أي أن كل قسم أو خطوة تمثل ٢٠٠١ ملم) . وبهذا يصل خطوة (أي أن كل قسم أو خطوة تمثل ٢٠٠١ ملم) . وبهذا يصل

# (١) أنظمة للتحكم في الجودة الطباعية و قياسها :

#### - نظام CPC 21 -


هو نظام للتحكم فى الجودة الطباعية عن طريق إجراء القياسات الطيفية للألوان الخاصة . المستخدام جهاز قياس الطيف المرئى . والذى يقوم بقياس أشرطة المتحكم اللونى التى يتم طباعتها على الأفرخ . لدى النظام أيضاً إمكانات قياس الكثافة والنمو النقطى والتصيد وغيرها من الختافة.



Courtesy of Heidelberg

#### - نظام CPC 22 -

هو نظام للتجارب الطباعية ، يقوم بالترقيم الآلى لتسلسل الأفرخ المطبوعة. فالعامل يحدد العدد المطلوب عنده سحب فرخ من المكنة لإجراء القياسات عليها ، فمثلاً إذا حدد السحب كل مده فرخ ، فإن النظام سيصدر إشارة صوتية للتنبيه بسحب الفرخ. فيقوم العامل بسحب وترقيمه باستخدام النظام ، والذي يقوم بطباعة الرقم المسلسل آلياً على الفرخ.



- نظام CPC 23 -

هو نظام للتحكم فى الصورة الطباعية آلياً وفى خط إنتاجى واحد أثناء التشغيل ، وذلك عن طريق تكسير الصورة الى ١،١ مليون نقيطة لفرخ بمقاس ٧٠ × ١٠٠ سم ، ثم مسحها لونياً باستخدام حساسات CCD وتكبيرها على شاشة العرض .

ومقارنة القراءات الخاصة بها مع تلك المطلوبة . وقياس نسبة التحكيد المطلوب مع إجراء اللازم آلباً عن طريق أنظمة الصCPC الأخرى المساعدة . كل هذا دون الحاجة إلى أشرطة التحكم اللوني. كما يمكن للنظام الكشف عن النمش الطباعي على الأفرخ المطبوعة.


#### - نظام CPC 24 -

هو نظام للتحكم فى جودة الصورة الطباعية . إلى جانب تنفيذ عمليات إدارة الألوان على المكنة نفسها (PCM اختصار Print Colour Management). وذلك عن طريق قياس ١٦٠,٠٠٠ نقطة فى المناطق الطباعية الموجودة على الفرخ الطباعي بأكمله فى حوالى ٣٠ ثانية فقط . دون الخاجة إلى أشرطة التحكم اللوني .

#### - نظام CPC 31 :

هو نظام لمسح الألواح الطباعية ضوئياً من أجل قديد كميات التحبير المطلوبة لكل منطقة قبيرية.

لدى النظام ٢٦ حساس ضوئى فى صف واحد رأسى . يقـومون بقياس الفـرخ فى ٣٢ نقطة عـرضيـة (حـسب المناطق التحبيرية الموجودة على المكنة الطباعية) . وهكذا فإن فرخ بمقاس ٧٠ × ١٠٠ سبم يتم تقـسيـمه إلى ٧٠٤ مـريع قياس (٢١ طولى × ٣٢ عـرضي = ٧٠٤).



Courtesy of Heidelberg

#### - نظام CPC 41 :

هو نظام خاص بضبط التسجيل الطباعى عرضياً و طولياً ومحيطياً . وبدقة واحد من مائة من الملليمتر . وذلك عن طريق سحب الفرخ المطبوع وقراءة علامات التسجيل الخاصة المطبوعة عليه باستخدام هذا النظام . ثم توصيله بنظام . CPC 1-04 لتنفيذ التعديلات المطلوبة بطريقة كاملة الألية.

#### - نظام CPC 42 :

وهو أيضاً نظام لضبط التسجيل الطباعى . ولكن بطريقة آلية وفي خط إنتاجي واحد مع المكنة ، وأثناء التشغيل الطباعي . عن طريق حساسات توجد جهة وحدة التسليم الخاصة بالمكنة الطباعية ، والتي تقوم بمسح وقراءة علامات التسجيل الخاصة بالنظام ، والتي يتم طباعتها على جانب الفرخ المطبوع.

#### (٣) أنظمة المعلومات:

#### - نظام CPC 32 -

هو نظام لاستخراج معلومات التحبير من الملفات الرقمية الخاصة بالعمليات الطباعية نفسها . أثناء مراحل التصميم والتجهيز الطباعى . ثم إرسالها عبر شبكة الإتصال أو كارت التشغيل إلى المكنة الطباعية . والتى تقوم بعمل اللازم بطريقة كاملة الآلية.

#### - نظام CPC 51 -

هو نظام متكامل لربط كل المراحل الإنتاجية (بداية من مراحل التجهيزات الطباعية ومروراً مراحل الطباعة ووصولاً إلى مراحل التجهيزات الشطيب الطباعي) ، مع بعضها البعض ، وذلك لتسهيل عمليات التجهيز والإعداد آلياً ، مع زيادة الإنتاجية والتحكم الكامل في تسلسل تنفيذ العمليات الطباعية الختلفة.



Courtesy of Heidelberg

ومؤخراً قامت الشركة بتطوير هذه الأنظمـة وتغيير أسمائها . حــيث أصــبح النظام كــكل يعــرف باسم PRINECT . وأصـبح مقسماً إلى أربعة أقسام رئيسية . هى :

- Prinect Produce : وهي خياصية بالتحكم في الكنات الطباعية , وفيها نظام CP 2000 Center .

- Prinect Link : وهي خاصة بالإعداد والتجهيز الأولى ، وفيها

نظام 22 CPC والذي يستمى حالياً PrepressInterface. ونظام 22 PC 31 والذي يسمى حالياً Plate Image Reader.

- Prinect Manage ؛ وهى خــاصة بـأنظمة المعلــومات والإنتــاج. وفيها نظام CPC 51 والذي يسـمى حـالياً DataControl .

ومن الأمثلة الأخرى لبـعض الأنظمة الشبيهة والتى أنتجتها الشركات الرائدة الأخرى الصنعة للمكنات الطباعية , ما يلى :

#### - نظام PECOM إختصار

Process Electronics, Control, Organisation & Management من شركة MAN Roland ، والذي يتضمن عدة أنظمة ، منها :

- نظام PECOM ServerNet وهو شبيـه بنظام PECOM ServerNet الخاص بشركة هايدلبرج
  - نظام CCI للتحكم عن بعد في العمليات التحبيرية.
- نظام EPS وهو خـاص بمسح الألواح الطبـاعـيــة ضـوئيـاً لتحديد كميات التحبير اللازمة لكل مساحة خبيرية.
- نظام Prepress Link وهو شبیه بنظام Prepress Link الخاص بشرکة هایدلبرج.

- نظام OPERA من شركة KBA، والذي يتضمن عدة أنظمة ، منها:
- نظام Ergotronic وهو شبیـه بنظام CPTronic الخـاص ىشركة هادلىج.
- نظام Colortronic للتحكم عن بعد في عمليات التحبير.
- نظام Scantronic وهو خاص بمسح الألواح الطباعية ضوئياً لتحديد كميات التجيير اللازمة لكل مساحة فييرية.
  - نظام Densitronic للتحكم في الكثافات الطباعية.
  - نظام Qualitronic لفحص الأفرخ المطبوعة آلياً أثناء الطباعة.
  - نظام Logotronic كشبكة ربط بين المراحل الإنتاجية الختلفة.
- نظام IPC إختصار Intelligent Press Control من شركة . Mitsubishi والذي يتضمن عدة أنظمة ، منها :
- نظام MCCS II وهو نظام حديث للتحكم في الألوان
  - نظام QSI وهو خاص بإعداد وفي هيز التحبير.
- نظام MAX-net وهو خاص بربط المراحل الإنتاجية الختلفة مع بعضها البعض.
- نظام PAI لشركة Komori, والذي يتضمن عدة أنظمة. منها:
- نظام KMS وهو نظام لمراقبة تشغيل المكنات والتحكم فيها .
- نظام PQC للتحكم في عمليات التحبير والترطيب وضبعً التسجيل الطباعي.
- نظام PDC-S للتحكم في التحبير وعمليات تقييم الكثافية واللونية .

- نظام PQA-S لمراقبة الجودة الطباعية أثناء الطباعة والتأكد من أنها تتوافق مع المستويات المطلوبة . مع إمكانات غديد مواقع وطبيعة أى مشاكل أو حيود .

– نظام K-LAN وهو خاص بربط المراحل الإنتـاجية الخـتلفة مع بعضها البعض .

# ثالثاً : بعض الأنظمة والمنتجات الأخرى الخاصة بالتحكم و الرقابة فى الجودة الطباعية:


من أجل الخصول على أعلى مستويات الجودة و بثباتية مستمرة خلال مراحل الإنتاج الختلفة. لابد من استخدام بعض الأنظمة والمنتجات الأخرى إلى جانب أجهزة القياس والرقابة. وهناك العديد من الشركات التى تنتج مثل هذه المنتجات. وفيما يلى سنقدم نبذة مختصرة جداً عن بعض هذه المنتجات،

#### - شريط حديد دقة المصدر الضوئي:

هو شريط خاص يتغير لونه مع تغيير المصادر الضوئية. وهو يستخدم للتحكم البصرى في رؤية الألوان . فعند وضعه إلى جانب البروفات الطباعية أو الأفرخ الطباعية الملونة . يمكن قديد ما إذا كانت الإضاءة المستخدمة قياسية (٥٠٠٠ درجة كيلڤن) أم لا . حيث أنه قت الإضاءة القياسية يظهر الشريط كبقعة مصمتة . ولكن قت الإضاءة غير القياسية يظهر على هيئة أعمدة مختلفة اللون.

- مجموعة من الصور القياسية الاختبارية التى تم إنتاجها فحت ظروف قياسية . لتساعد على قديد عيوب ومشاكل وقصور الطرق الطباعية الختلفة . إلى جانب أنها تساعد على قديد عيوب ومشاكل المسح الضوئي والبروقات الملونة .

- أشرطة التحكم اللونى الختلفة والتى يتم طباعتها فى الهوامش الخاصة بالمطبوعات الختلفة ، وهى تتكون من العديد من الهوامش الخاصة بالمطبوعات الختلفة ، وهى تتكون من العديد من كلها على إجراء القياسات الختلفة عليها ، مثل قياسات الكثافة واللون والتصيد والنمو النقطى ، إلى جانب سهولة خديد بعض المشاكل مثل النمو النقطى بصرياً . وهناك أنواع متعددة من هذه الأشرطة . فبعضها خاص بالمكنات ذات التغذية بالأفرخ ، وبعضها خاص بالمكنات ذات التغذية بالأفرخ ، وبعضها مختلفة حسب المكنات المستخدمة . وبعدد مختلف من الألوان محتلفة الطباعية المستخدمة .



Courtesy of Heldelberg

#### أشرطة التحكم في إنتاج الألواح الطباعية:

وهى شرائط خاصة بمعايرة ومراقبة عمليات فجهيز الألواح الطباعية وإعدادها . مع تشخيص مشاكلها وعيوبها. وهى تتكون من عناصر عديدة خاصة بتحديد أزمنة التعريض ودقة التسجيل الطباعى والتسطيرات الشبكية الختلفة للألواح . الى جانب دقة تسجيل الدرجات الظلية والدرجات الشبكية الختلفة.



Courtesy of GATF

#### - وحدات الرؤية القياسية:

وهى عبارة عن وحدات خاصة مزودة بمصادر إضاءة قياسية محايدة بها نسب متساوية من الأطوال الموجية تضاهى وتماثل ضوء النهار متساوية الشدة والانعكاس، وذلك لرؤية ومقارنة البروقات والمطبوعات الملونة بالشكل المثالى الصحيح، دون التأثير عليها لونياً.



Courtesy of JUST Normlicht

وهناك وحدات خاصة لرؤية كل من الأفلام والشخافيات والأصول العاكسة والمطبوعات. وأخرى خاصة بقارنتها معاً. كما توجد وحدات خاصة بتقييم الأنواع الختلفة من الورق والكرتون. وأخرى خاصة بتقييم وتصحيح الألواح الطباعية. وأخرى لتصوير المنتجات الختلفة.

#### - الملفات الاختبارية:

وهى ملفات رقمية خاصة تستخدم كوسائل للقياس والمعايرة وتشخيص العيوب والمشاكل الطباعية الختلفة . وهى تساعد المطابع على الوصول إلى أعلى مستويات الجودة الطباعية بأقل هالك وأقصر زمن إعداد محن. وهناك العديد من هذه الملفات الاختبارية بأشكال وأحجام وعناصر وصور مختلفة حسبب الاحتباجات والمتطلبات الخاصة بكل عملية طباعية.

#### أنظمة إدارة الألوان :

مع زيادة استخدام الألوان في المراحل الختلفة للإنتاج الطباعى. أصبح التحكم فيها وإدارتها أمراً حيوياً ومهماً. لهذا بدأت معظم الشركات المصنعة الرائدة محاولة البحث عن أفضل الخلول لإنتاج الألوان بثباتية عالية. وذلك عن طريق تطوير وقديث أنظمة إدارة الألوان.

ولأنظمة إدارة الألوان أهمية خاصة فى مجال صناعة الطباعة. فمثلما يختلف استقبال الألوان من شخص إلي آخر. يعتمد كل جهاز داخل الانسيابية الإنتاجية لمراحل الطباعة على نظام مختلف لمالجة وإنتاج الألوان. وقد تأكد أنه من الصعب , بل من المستحيل , إنتاج ألوان ثابتة متوقعة على أجهزة مختلفة , بسبب اختلاف المدي اللوني لكل جهاز وانحرافه عن الأداء القياسى له . وهنا يمكن إستخدام أنظمة إدارة الألوان للتغلب على هذه المشكلات وتوفير الألوان الثابتة والمتوقعة المطلوبة .

وتتكون أنظمة إدارة الألوان من ثلاثة عناصر رئيسية :


- (۱) ملف الخصائص اللونية . وهو يقوم بتعريف المدى اللونى الخاص بالجهاز . وكيفية قيام الجهاز بتشويه وخريف الألوان . كما يقوم بربط مدى وحيز لونى خاص بالجهاز بمدى وحيز لونى قياسى محايد لا يعتمد على أى أجهزة .
- (١) معالج مضاهاة الألوان. وهو المكنة أو نموذج إدارة الألوان الذى يعتمد على ملفات الخصائص اللونية لترجمة الألوان من جهاز إلى آخر.
- (٣) البرامج التطبيقية التى يتم فيها دمج واستخدام ملفات الخصائص اللونية .

إن أى نظام لإدارة الألوان يقوم بتنفيذ سلسلة من التحويلات والترجمة بين الأجهزة المستخدمة . وتسمح معظم أنظمة إدارة الألوان لمستخدميها بإعادة تنظيم مواقع الألوان باستخدام طرق مختلفة حسب نوعية وطبيعة الصور المستخدمة .

بداية تطور أنظمة إدارة الألوان كانت بإنتاج الشركات المصنعة لأنظمت ها الخناصة المغلقة . إلا أن زيادة الطلب على الأنظمة المقتوحية أدت إلى إنشاء الحاد ICC الدولى . وهي اختصار International Colour Consortium

من أهم نتــائح هذا الاقــاد إنتــاح واســتخـدام مــلفــات ICC للخصــائص اللونية والتى أصبحت بعــد ذلك – وإلى اليوم – الأداة القيــاسية فى صـناعة الطباعــة . وتعمل على كل الأنظمــة ولها صفات قياسية مفتوحة لعمليات إدارة الألوان .

ويكن استخدام ملفات الخصائص اللونية التى تأتى مع الأجهزة وتكون منتجة من قبل الـشركات المصنعة نفسها . لكنها تعتمد على متوسط خصائص الأجهزة التى تمت معايرتها بطرق مثالية داخل المصانع . وبالتالى فإن الاختيار الأمثل في الحالات العملية . هو بناء ملفات الخصائص اللونية باستخدام البرامج التشفيلية . الخصة بذلك .



Courtesy of X-Rite

هذا إلى جنانب العنديد من المنتجنات والعناصر الأخبرى التى تساعد على قياس ومراقبة الجودة الطباعية.

لأشك أنه مع استخدام كل هذه الأجهزة والأنظمة والمنتجات المختلفة معاً . وجنباً إلى جنب مع المواصفات القياسية العالمية . سبتم التحول من التحكم في الجودة عن طريق التقييم البصري

الذى يعتمد على الخبرة المتضاوتة غير الثابتة والقياسية . إلى التقييم القياسى عن طريق الأرقام والبيانات والمعلومات الموحدة الثابتة . بما سيؤدى في النهاية للوصول إلى أعلى مستويات الجودة الطباعية . والتي ستجعلنا ننافس الأسواق العالمية بكل قوة .

إن الجودة هي هدف أية مؤسسة وشركة , فهي تُسهم بشكل فعال في زيادة الإنتاجية والكفاءة والربحية, مع تقديم خدمات أفضل للعملاء، كما أن عمليات رقابة الجودة قد من إنتاج الهالك , وتمنع وجود عملاء غيب راضين لأن الحيودة في أرسط تعريفاتها , هي تلبيبة وقيقية

لتطلبات واحتياجات العميل .

مع خَفيق الجودة الكل يربح ولا أحد يخسر . ولكنها لا تأتى فى وقت قصير . بل خَتاج إلى تدرب وتطبيق ومشاركة من قبل كل فرد فى المؤسسة . وعلى كل العاملين فى مرحلة إنتاجية ما . اعتبار المرحلة

التالية لهم في مرتبة العيميل ، بتعاملون معها بنفس الأهميية

والاهتمام.

وبدون التوصيف والقياس والرقابة في كل مرحلة على حدة . لا يكن التوقع بمستوى جودة المطبوعات النهائية .

و يمكن الحصول على النسخ الكاملة من مواصفات الأيزو من المنظمة الدولية للمواصفات القياسية والتوحيد القياسي ISO وعنوانها على شبكة الإنترنت كالتالي : www.iso.ch .

#### المراجسيع

- Bundesverband Druck E.V., 1992, Manual for Standardisation of the Offset Printing Process, Germany: BVD / FOGRA.
- Dunn, P., 1990, Standards for the Graphic Arts Industry, USA:
   Dunn Technology Inc.
- FIPP, 1994, Specifications for European Offset Litho Printed Periodicals, UK: FIPP.
  - GATF, 2002, Process Controls Product Catalog, USA: GATF.
- GRACoL 4.0, 2000, General Requirements for Applications in Commercial Offset Lithography, USA: Graphic Communications Association.
- ISO 12647-1, 1996, Graphic Technology Process Control for the Manufacture of Half-tone Colour Separations, Proof and Production Prints, Part (1), Parameters and Measurement Methods, Switzerland; ISO.
- ISO 12647-2, 1996, Graphic Technology Process Control for the Manufacture of Half-tone Colour Separations, Proof and Production Prints, Part (2), Offset Lithographic Processes, Switzerland: ISO.
- McDowell, D., 2001, Graphic Arts Standards A Status report,
   Canada: 28th IARIGAI Research Conference.
- NPES, 2002, Standards for the Printing Publishing and Converting Industry, USA: NPES.

- Simonian G., 1999, The Modern Litho Offset and Digital Printing Systems, their Effect on Print Quality, and Suitability for the Local Market, PhD Thesis, Egypt: Helwan University.
- SNAP, 1994, Specifications for Non-Heat Advertising Printing, USA: SNAP.
- Stanton A., 1994, ISO 9000 The Graphic Arts Perspective, USA: GATF.
- SWOP 8th Edition, 1997, Specifications for Web Offset Publications, USA: SWOP.
  - http://www.iso.ch

- هنشنز ج. 1992. آيزو 900- الدليل الشامل للنسجيل والحصول على شهادة الجودة. خلاصات كتب المدير ورجال الأعمال. جمهورية مصر العربية؛ الشركة العربية للإعلام العلمى (شعاع).


 سيمونيان. ج. ٢٠٠١. مقترح جديد لمواصفات طباعة الليثو أوفست ذات التغذية بالأفرخ. مجلة عالم الطباعة. الجلد ١٤ العدد ٨/٧. إنجلترا: الشركة الدولية للإتصالات الطباعية LPCL.

# الفهــــرس

٣	- مقدمـــة .
٥	<ul> <li>الفصل الأول : نبذة عن المواصفات القياسي</li> </ul>
	و أهميتها.
10	- الفصل الثاني: عرض لأهم المواصفات القياسية في
	مجال صناعات الطباعة .
٣٣	- الفصل الثالث: مواصفات الأيزو القياسية في مجال
	صناعات الطباعة
٥٩	– الفصل الرابع: تطبيق مـواصفة الأيزو ١-١٦٤٧ لأول
	مرة في مصر .
14	– الفـصل الخامس : بـعض الأجهــزة والأنظمــة الخاصــة
	بقياسات ضبط الجودة الطباعية .
91	– المراجــــع .
91	– الفهــــرس .

•

-



مدينة الفاشر من وهسان، المنطقة الصناعية A2 طريق مصر الأسماعيلية المسحراوي القاهرة - جمهورية مصر العربية طريقون وفاض (٢٠١٥) + طيقون وفاض (٢٠١٥) + 2١٣١٤ (٢٠١٥) - (٢٠١٥) + Graal ahmad khattab@yallam.com

